

# Capota Akpo WK-5 Elegant Turbo 50

buen modelo Excelente ventilacin que ahorra energia, lo recomiendo a todos. Me lo configur, ha estado funcionando durante mucho tiempo y todo est bien!

gran modelo An no lo he instalado, lo revis cuando pongo la mano en el puerto de escape, el rugido del motor aumenta notablemente (similar a una aspiradora cuando la manguera de succin est bloqueada) de esta "experiencia" asumo que alguien hace mucho ruido (instalado! ) el capot, quizas la ventilacion no esta funcionando bien, no hay por donde ir el aire, y aumenta la carga en el motor, pero mucha gente compra capotas por s mismos porque estn tratando de resolver el problema de la mala salida de aire en la cocina. Entonces, con una sola compra de la campana (no importa cun poderosa sea) no ayudar con el problema, a menos que, por supuesto, lo tolere. la "mquina" que ruge y asfixia intenta empujar una gran cantidad de aire a la nada. Por lo tanto, no hay nada que decir "en voz alta dicen ..." en el cap, tambien debe asegurarse de que la ventilacin no est obstruida. De lo contrario, llame a un especialista en sistemas de ventilacin ("deshollinador" de algn tipo), pero solo l (si no es de la vivienda y los servicios comunales) probablemente solo extender sus manos y no har nada ... Y de quien todo est bien con la ventilacin, toma la capucha con seguridad, ser an mejor!