

Amoladora Makita 9911

excelente modelo

excelente modelo Soport 96 metros de pisos de madera y una gran cantidad de trabajo diverso. El rango de aplicacin es muy amplio. La caja dice hecho en el Reino Unido. Quizs, a la hora de comprar, no estara de ms tener en cuenta el pas de origen

buen modelo El coche est bien, pero result no ser para mis propsitos.

mal modelo

buen modelo Me gusta todo, pero el modelo est ms pensado para terminar con cinta de grano fino - el resultado es muy bueno! Al lijar una tabla en bruto, es extremadamente raro que una gran fraccin se levante como un borde en el sistema de eliminacin de polvo, lo que dificulta soplar una fraccin fina en una bolsa

esto se nota casi de inmediato, porque. el polvo aparece inmediatamente en el material procesado. El mantenimiento/limpieza no es problema, es suficiente tener un destornillador Phillips y algn tipo de pieza plana de hierro contigo. En mi ejemplo, proces tablas secas para una cerca nueva, es mucho ms rpido hacerlo con una amoladora angular con control de velocidad con Hilti 40 petal crculos, con respecto al desgaste - con un disco ms de 100 tablas 100x25 L = 1, 3m. y segn el estado, todava pueden moler la misma cantidad (antes, "Lugoy" pula - habra agotado 5-10 discos para este trabajo). En trminos de velocidad, a modo de comparacin: 1 placa LSM con una cinta 60 versus 5 placas LSM con una cinta 40 al mismo tiempo). En general, estoy satisfecho con este LSM. Perfeccionar el material para la decoracin de interiores es lo mejor, si alguien necesita una funda, se vende un modelo similar con un ndice "K" al final (Makita 9911k). Es casi imposible comprar un estuche por separado

me dijeron esto en dos concesionarios Makita, tambin dijeron que adviertan sobre esto a todos los clientes que compren el Makita 9911 LSHM en la configuracin sin estuche. Aunque, apareci un nuevo artculo "maleta de plstico (nueva)" en el catlogo de repuestos, artculo 824982-0 por valor de 2200 rublos. Naturalmente, la compra no es aconsejable. es ms fcil comprar varios Systainers MacPac (u otros) y almacenar toda la herramienta all. golpes a un estado suave Por desgracia, no funciona as: prob ms de 10 tipos diferentes de pieles, pero no hay suavidad, o la velocidad de pulido es escasa o la mquina simplemente rasga la madera, quedan rasguos. Lo nuevo por la mitad, por supuesto, pero el resultado no es impresionante Lo volvera a comprar? No, buscara algo ms pesado, ms caro (qu puedo hacer), tal vez el mismo Makita, solo un modelo ms profesional.

excelente modelo En general super, recomiendo llevar uno con variador. Parece innecesario, pero hay situaciones...

Con una piel de lijado zastosovoy, tan gruesa como de grano fino, es esencial seleccionar

correctamente la suavidad de la puntada, y se pulir con la finura del corte. Recomiendo parar con la plvora, los trochs culpan a la inocencia, pero ms bien una bolsa inferior + respirador 5000. El estuche, en mi opinin, es demasiado grande. Asamblea Reino Unido, todos los especmenes tienen el mismo matiz: cuando enciende la piel por primera vez, hay una franja verde, esta mquina muele costillas rgidas en el cuerpo que sobresalen fuertemente por dentro (aparentemente, falta de moldeo), y luego todo vuelve a la normalidad . No afecta la funcionalidad. Se incluye una piel de varios tamaos de grano de Makita. Ahora estoy comprando Enkorovskaya y no s preocupaciones. No uso mucho el control de velocidad, siempre est al mximo. La mquina est bien equilibrada y es cmoda de usar. Peso: no me gustara que fuera ms pesado. Buen rendimiento La gente escribe aqu sobre el llenado rpido de la bolsa de chips

en mi opinin, esto es algo positivo, porque. la mquina recoge virutas de manera extremadamente eficiente y genera poco polvo + esta es la desventaja de la productividad. Lo uso durante aproximadamente un ao peridicamente para varios proyectos. Muy contento Use una mscara cuando trabaje, porque. El polvo de madera es cancergeno.

Modelo normalMe bas en las reseas, pensando que Makita es muy diferente de otras amoladoras en su indestructibilidad y calidad. en realidad, una banda de goma pasiva se atasca (no gira, por lo tanto, se calienta y trepa, eventualmente cambia), el dispositivo en s se obstruye debe limpiarlo regularmente del polvo de madera, el polvo an volaba a pesar del colector de polvo . Soport 25 m2 de piso de madera y dej de torcerse. la reparacin cost 1700 rublos, aunque despus parece nueva, la tom ayer y voy a terminar el trabajo. Tom otro Makita de un amigo durante un par de das, pero me di cuenta de que tampoco es seguro usarlo . Por qu necesitamos tal makita?

Lo quera, porque. aun queda herramienta de esta empresa (+ 5 unidades mas). Veamos cmo se muestra.

No escribir mucho aqu, porque no he acumulado suficiente experiencia prctica en el uso de este modelo en particular para formar conclusiones definidas y razonables. En la red, la gente dice cosas diferentes, de "tmalo, no te arrepentirs!" y a "Le aconsejo que tome otros modelos de otros fabricantes ..." Lo que es cierto aqu y lo que es un engao, no puedo decirlo. Probar el auto yo mismo y resolver estas preguntas por m mismo.

mal modeloDespus de varios das de trabajo, el tambor tensor se atasc y, como resultado, se quem (el revestimiento de plstico del tambor derretido). Es una pena que no quedara ninguna tarjeta de garanta, pero probablemente no habra ayudado, se habran sobrecalentado (tal vez me equivoque). Antes de eso, compr un automvil barato por 650 rublos, pens que se rompiera y, est bien, comprar uno nuevo. Llevo ms de 3 aos trabajando con l, no se rompe, pero el rendimiento es mucho menor. Pens que Makita no se rompi en absoluto.

Modelo normalPuedes adaptarlo, pero no es digno de Makita. Espero que al menos la confiabilidad est en la cima.

excelente modeloAl comprar, eleg entre tres modelos 9910, 9911 y 9404. y me quedaron dudas hasta que trabaj: 1. No estaba seguro de necesitar un desviador, ahora estoy seguro de que lo

necesito. (el 9910 no lo tiene).2. El ancho de la cinta es de 75 mm (9404 tiene 100 mm), pero result que es suficiente para cualquier trabajo. Por supuesto, si la mquina se toma para lijar parquet, entonces es mejor que sea ms ancha ... pero no para m para parquet.3. Hay mucha potencia para una cinta de este tipo... 9404 es ms potente, pero la cinta es ms ancha y larga, lo cual es bastante lgico.4. El peso es la mitad que el de 9404... de nuevo, no puedo moler el parquet, por lo que a menudo tengo que sujetar la pieza de trabajo con una mano y la mquina con la otra, a partir de 9404 la mano morira en un par de minutos, pero 9911 estara bien. Y sobre otras reseas: 1. escribieron que el cable de PVC ... tengo uno de goma 2. Tambin escuch que la mquina muele su cuerpo ... de hecho, despus de una inclusin de prueba en la tienda, vi una marca azul en la piel del plstico de Makitov, pero no entend dnde poda "recogerla". El espacio entre el cuerpo y la piel es bastante decente y tampoco encontr seales de comer.

compre, no se arrepentir el precio y la calidad corresponde

mal modelo Al instalar la cinta, debe tener mucho cuidado, porque en el rodillo delantero, en las profundidades, hay otro rodillo pequeo, esto aparentemente es un mecanismo restrictivo de que la cinta, cuando se instala, debe estar encima de l, pero bajo la influencia de la gravedad, parece sobresalir y luego la cinta puede subir debajo de l durante la instalacin:

..radikal.ru/i502/1201/5e/e00eb77d1df9.jpg<

buen modeloUna bestia, no un auto! No entiendo cmo me las arregl sin LSHM antes.

~~~~~ Puliendo acero, una chispa entr en la bolsa, los restos de polvo de madera brotaron en l, apguelo, pero ahora hay muchos agujeros. Lo cos con calic denso ordinario.

no ejerza presin sobre la mquina de escribir, sostngala con ambas manos