

Amoladora SPARKY M 750E Professional

modelo terrible fue comprado para uso ocasional en casa. después de la compra, se acostó durante casi un año y, de alguna manera, después de un minuto de molienda, sacó el arco. Lo llevó por garantía. Devuelto reparable una semana antes del final del período de garantía. El ancla se volvió a quemar después de un par de minutos de trabajo. Acabo de cortar el revestimiento, naturalmente no cargó la amoladora. Bueno, tal vez alrededor de una hora desde el momento de la compra y función: (

mal modelo Adquirido a finales de 2011. Cuando lo encendiste por primera vez, podías notar inmediatamente el latido del disco y, en consecuencia, fuerte vibración, como resultado, no funcionó durante mucho tiempo, un poco más de un año con uso raro con cargas mínimas, tiempo de funcionamiento no más de 4-5 horas. En un momento, un ruido muy fuerte apareció, una autopsia mostró un engranaje impulsor comido en la caja de cambios (engranajes rectos de metal).

excelente modelo

No comprar. No tomar.

Sola haber un par de chinos baratos que se estropearon al instante. Decidí tomar algo más caro para la prueba. Y, ¿qué piensas? Construí casi toda la casa con ella. Al final, quemé el molinillo, por supuesto. Pero la culpa fue mía. Cortando hormigón, dió la carga máxima y sin descanso después de 5 minutos se rindió. No puedes hacer eso. Compré otro igual. Lo usé hasta el día de hoy, habiendo sacado las conclusiones necesarias.) Para una herramienta tan bien pensada y de alta calidad, simplemente no es una pena dar este dinero.

mal modelo el modo es bastante moderado, pero por alguna razón los cables de las bobinas de las laminillas de la armadura comenzaron a quemarse, y las bobinas están intactas, deben soldarse periódicamente. Decepcionado con Sparky, tomar cualquier otra cosa, pero por ahora estoy soldando.

mal modelo No te aconsejo que pagues más y compres algo más confiable. Incluso los dispositivos rusos se están poniendo al día en calidad!))) No te dejes engañar por la marca!))

mal modelo Nunca tomaría un segundo como este, y no se lo recomendaría a un amigo. El diseño de la carcasa es tal que no se puede apretar

Buenبلغارو. Corta perfectamente, elimina la pintura vieja, pule.

modelo regular Necesitábamos una amoladora angular para el círculo 125 con control de velocidad manual, la elección fue bosh para el hogar pequeño, dos chispas e hitachi por más de 2000 UAH, hitachi desapareció y su bosh, y sparky elegí un pequeño sparky, creo que era necesario tomar algo

ms serio, porque despues de trabajar durante cuatro das, moliendo madera contrachapada y cortando un poco el metal, sin golpes ni bocadillos, me fui a reparar para una semana ...