

Sierra Bosch GKS 190 Professional 0601623000

Una sierra potente con un corte suave y profundo y un mango cómodo. Al comprar, me guié la marca y tomé la decisión correcta: estoy completamente satisfecho con la herramienta. Durante el funcionamiento no hace mucho ruido y prácticamente no se calienta. No, la profundidad de corte es fina, buena, nica y todo eso. Y el resto es mediocre, aproximadamente al nivel de las sierras una vez y media más baratas. En general, Bosch no ha aprendido a hacer sierras desde los 55 años de edad de su padre, lo cual es una pena.

modelo normal Las expectativas superficiales no se cumplieron

modelo normal

buen modelo Buena sierra

excelente modelo La tomé para construir una casa de madera. Las tablas están secas y húmedas, incluso mojadas! que yacían en el suelo bajo las lluvias disueltas en barrotes. El tablero de 6m 50x100 corre como un cuchillo a través de la mantequilla. Corté hojas de OSB de acuerdo con los patrones más ingeniosos. El mismo hizo las escaleras al segundo piso de una tabla cepillada en seco, solo gracias a este aparato. La precisión y la potencia son suficientes para realizar la gran mayoría de las tareas de construcción. En resumen, una casa de verano de 6x6 desde el marco hasta los marcos de las ventanas fue construida por uno en menos de dos semanas. Gracias a Bosch!

excelente modelo Lo llevé en 2012, a una obra, y en 4 años le hice más de un kilómetro de cortes))). Lo más interesante es que el disco nativo todavía está en pie y aserrado maravillosamente. Potente, en la mano va como un guante, muy cómodo, es un placer usarlo. La gente escribe que al cambiar el ángulo o la profundidad del corte durante el trabajo, se reduce, nunca me he encontrado con esto. Creo que esto puede pasar si no se aprieta bien el tornillo de fijación. A veces, para apretarlo bien, es necesario tirar hacia atrás y girar la perilla de apriete del perno, para que no descansa contra la suela.

excelente modelo Esta sierra la compré hace unos años por trabajo en el campo, quedé satisfecho con todo, no me arrepiento de haber aserrado todo (de madera), a veces, al avanzar rápidamente, puede atascarse, es decir, como si hubiera falta de velocidad, pero todavía lo atribuyo a las características específicas del trabajo, en el que es necesario tener en cuenta tanto la técnica como la dureza de varios tipos de madera, así como la humedad. Hace poco decidí comprobar (por curiosidad) en qué tipo de escobillas de motor, lo desmonté, no vi ningún desgaste, me sorprendí, y volví a montar todo. En general, la compra quedé satisfecho. Es bueno tener una herramienta confiable y de buena calidad. Espero que la reseña de alguien sea útil. Felices compras a todos.

modelo terrible Por supuesto, cualquier cosa puede pasar. Pero cuando el blue Bosch

simplemente no enciende tres horas después de la compra, es como si el motor se apagara en la cabina de un Mercedes recién comprado :) Lo entregué a cambio de un Makita 5704. Por cierto, el sonido de un Makita en funcionamiento se reemplaza por uno más silencioso. El juego libre del disco es dos veces menor.

un modelo excelente La sierra es estupenda, pero de momento es como un producto semiacabado. Me refiero a trabajar con una guía. La nica Lo que más me gustó fue trabajar con una guía paralela. Mantuvo perfectamente el ancho en 6 m. Sin guía, cualquier sierra circular solo sirve para lea. Necesitas hacer guías caseras para un corte recto preciso. La salida es casi harina, saliendo volando a gran velocidad. Por lo tanto, es mejor usar un soplador de virutas. Pero es mejor que virutas en el rea del disco. No me gustó: - para inclinar la sierra, debe desenroscar los dos corderos: delante y detrás. Pero, por otro lado, esto crea rigidez: para que la sierra esté más limpia, es necesario ajustar la profundidad de corte un par de mm más que el grosor del material que se está procesando. Y tuve varios casos de descenso espontáneo de la sierra, lo que aumenta la profundidad de corte. Es imposible hablar directamente sobre la calidad del corte, porque depende directamente de la hoja de sierra, además compré una hoja DEWALT 165x30. Es más agradable cortarlos que los 190 mm nativos, no diré que hay mucha potencia. Esto lo entiendes cuando te haces un nudo al cortar a toda profundidad, por eso compré un disco de 165 mm. La profundidad de corte sigue siendo de 57 mm.

un excelente modelo en su categoría de precio, definitivamente es el mejor dispositivo. uno de los Bosch "azules" más asequibles. gracias a varias pequeñas cosas (corte profundo en ngulo, la presencia de marcas de profundidad, buena suela) el trabajo se convierte en placer Tmalo antes de que se escape!)))

gran modelo Gran herramienta, vale la pena el dinero. Me devolvieron el precio en un día. A juzgar por las críticas, no soy el nico. BOSCH como siempre en la cima PS Add. Después de 3 meses de uso ligero, la potencia cayó repentinamente y brilló por dentro. Lo apagué, lo llevé al oficial donde lo compré. Aceptado sin dudar. Dijeron que era el condensador. Todo se arregló, solo que tomé mucho tiempo, alrededor de 3 semanas. Dada nuestra lejana de los principales centros de transporte, esto es normal. Lamentaron que la ciudad no tuviera la parte necesaria para hacerlo más rápido. Una vez más, todo es como un reloj. El servicio más agradable, no en vano compré mi instrumento a este distribuidor durante muchos años. Por cierto, tomé esta sierra, así como algunas otras herramientas, durante la acción. Mucho más barato, que en cualquier tienda online. Especialmente comparado.

excelente modelo Al principio parece que no hay suficiente potencia, pero no es así, la velocidad baja, pero corta y corta más. y no importa cómo empujes. COMPRA SOLO EN OFICINA DILLER!!! Hay muchas falsificaciones. si compara 1400 UAH y la calidad de Bosch + su propia producción de hojas de sierra, es muuuy barato. En su clase es la mejor, si compras otra sierra, no escatimes el dinero, compra una hoja de sierra Bosch. Si desea más ergonoma y calidad, elija una clase superior. El Ider es definitivamente un festulus.

un buen modelo Trabajé con un disco por primera vez en mi vida, las impresiones son positivas, corté un tablero de muebles (tabla) como mantequilla y, en principio, uniformemente (las manos están

torcidas (bueno, no lo vi antes), en resumen, la adicin correcta al rompecabezas. Necesitamos una aspiradora, vuela mucho menos (a veces). El disco que se incluye para entarimados y vigas, aserrar laminado y cosas hermosas y delgadas no funcionar, debe comprar otro disco.

excelente modeloExcelente herramienta! He estado trabajando con l desde 2010, corta absolutamente bien! todo tipo de madera, laminado, contrachapado, roble, acacia. Madera de pino disuelta, corta perfectamente.El nico inconveniente de esta sierra es su peso. Pero todo cubre su funcionalidad.Una herramienta que vale la pena.

Modelo regularEn realidad, tena un GKS-160, lo tuve que regalar, as que decid comprar uno ms potente. En comparacin con 160, es ms pesado, pero es comprensible por qu: la carcasa est fundida, el motor es ms grande, la suela es diferente, la barra de ajuste del ngulo de inclinacin no es de plstico, el disco es ms grande, probablemente el interior sea diferente. Pero en l, el botn de bloqueo est ms apretado, el botn de encendido tambin est apretado y es difcil de sostener. Todava no he probado a cortar pero no creo que esto sea un problema. Honestamente, compr la profundidad de corte en un ngulo de 45 gr. 50 mm, porque Bsicamente, esta es la madera de tamao mximo que uso, de lo contrario, estaba bien con la sierra anterior. El cable, si no me equivoco, mide 4-5 metros, puede usar un cable de extensin con menos frecuencia. En general, de acuerdo con la prctica de usar una herramienta Bosch, los cables de toda la herramienta son suaves y en invierno no se congelan tanto. Uso la herramienta para m en el pueblo (siempre hay algo para serrar, torcer, taladrar). El aserrn se sopla perfectamente. Por inters en casa, puse un trozo de papel, fue volado 5 metros o incluso ms!

modelo habitualEn general, una circular normal. Con madera contrachapada de pino, alerce y abedul, en principio no hay problemas. Las astillas, especialmente si trabaja con un disco de dientes mltiples, crean problemas
si trabaja en interiores, un respirador y una aspiradora son mejores.