

Aire acondicionado Hitachi RAS-08BH5/RAC-08BH5

excelente modeloLa unidad externa es ruidosa, pero la naturaleza del ruido se parece al ruido de la carretera: no molesta. No olvide colocar arandelas de goma debajo de los puntos de montaje de la unidad exterior.

Modelo normalModelo sencillo para usuarios poco exigentes

Buen modeloPorque el montaje japonés (con suerte) tiene garantía, funciona

modelo habitualChina es obvio, pero el fabricante no está indicado en ninguna parte! Para un apartamento de 1 habitación de 37 m², normalmente es suficiente. (según el termómetro) Esto es si el índice es de 22-23 grados! Ruidoso, pero no molesto al dormirse, podría haber sido más silencioso a 1 velocidad.