

# Amoladora SPARKY PMB 1200CE Professional

modelo defectuoso Un da dej de funcionar. El sonido del vapor vol en la caja de cambios. Lo entregu al servicio oficial el 01/02/2016 y silencio por 5 meses. Como resultado, lo tom, porque Las piezas de repuesto no son y no se esperan. El servicio explic que las piezas de repuesto para marcas ms conocidas no siempre estn disponibles, y dicho equipo debe comprarse con mucho cuidado y al renovar un apartamento: limpi la pintura vieja en el bao, lij la madera, etc. Es muy conveniente trabajar, la mano no se cansa, el cuerpo se calienta un poco. Una herramienta muy slida

excelente modelo Alrededor de 10 autos fueron pulidos en su totalidad, la mquina no se calienta por definicin, se calienta, pero no ms.

un excelente modelo Lo uso todos los das. Muchos autos estn pulidos. PD solo una cosa imposible de matar

excelente modelo Compr esta unidad con un propsito: en el pueblo hay una casa con un techo de hierro largo sin pintar. La superficie total del techo es de unos 250m<sup>2</sup>. Era necesario limpiar todo el xido, quitarle la pintura y pintarlo nuevamente) Cuando pregunt a los vendedores en la tienda, todos dijeron que no podra trabajar durante mucho tiempo, que su mano se cansara o no pudo trabajar durante mucho tiempo: 15 minutos y se sobrecalent. Todo esto result ser una mentira! El techo se limpi en mayo. Limpiado y pintado en 2 semanas. Limpiado durante medio da todos los das. La mquina no se sobrecalent y no se apag ni una sola vez! Es cierto que al final de la segunda semana, las manos estaban hinchadas y por la maana no se doblaron en puos, pero porque Tengo trabajo mental, y el trabajo fsico ocurre solo en el verano en el campo, creo que la mquina es muy buena en trminos de cargas. Las impresiones son totalmente positivas) Adems, cuando lo eleg, ya no encontr un modelo con las mismas caractersticas por ese precio: una seleccin muy grande de velocidades de rotacin, arranque suave, mantenimiento de la velocidad de rotacin independientemente de la carga, proteccin contra sobrecalentamiento, proteccin contra el polvo ... Por cierto , una vez que lo tengo con el techo cay en el patio en el suelo compactado. El cepillo para limpiar se arrug en una torta. La mquina en s sigui funcionando como si nada. Muy contento con la compra)