

# Calentador de agua Atlantic Steatite Cube Slim 50 S30

modelo terrible El examen de la apariencia reveló una serie de las siguientes deficiencias: 1) la espuma (el llamado aislamiento) sobresale de debajo de las costuras de conexión en todo el cuerpo 2) el panel de control se basa en la palabra de honor, como resultó más tarde, en un tornillo autorroscante, el segundo tornillo autorroscante estaba en la caja, lo descubrimos por accidente, y cuando intentamos atornillarlo en su lugar, fallamos, simplemente no se cae en su lugar, es decir ambos orificios no coinciden a la vez 3) los soportes de montaje en la pared trasera están atornillados torcidos y en diferentes niveles, por examen externo llegamos a la conclusión de que no parece posible arreglar esto 4) la ausencia de un enchufe con un RCD, aunque esto puede ser una característica de la configuración, pero ... Un dispositivo que vale 15,000 rublos, incluso una configuración simple, en mi opinión, no merece atención. Esta actitud del fabricante hacia la apariencia, no inspira ninguna confianza en su relleno. Por cierto, la ensambladura según la descripción es Egipto, lo cual dudo profundamente. Como resultado, rechazé la mercancía.

La caldera en sí es bastante buena, pero no hay termómetro, lo que noté después de la compra Necesitábamos un pequeño calentador de agua en el laboratorio químico. El jefe asignó dinero decente para este negocio, por lo que eligí modelos de más o menos alta calidad. Era importante que el agua caliente estuviera disponible a más tardar media hora después de encenderla.

La caldera es buena, pero el volumen es pequeño y el precio es un poco alto En verano, cuando los servicios públicos cierran el suministro centralizado de agua caliente, la caldera se convierte en algo más que conveniente, pero en electrodomésticos muy necesarios. Pero no todas las manos alcanzaron para comprarlo e instalarlo. Trabajo en forma rotativa durante tres semanas y luego, un día, al regresar de un viaje de negocios, encontré este calentador de agua en el bulto. Mi mujer se cansó de "cortarme" y ella misma compró e instaló (o sea, llamó instaladores) este modelo de 50 litros. Debo decir de inmediato que esto no es exactamente lo que elegí, pero después de tres semanas de uso no puedo dejar de notar que la caldera es sensible, se pueden marcar entre 70 y 80 litros y 40 grados. sin darse cuenta de malium prot\_k y demás, tal vez lo empaquetaron así.

un buen modelo cuando se instala en calefacción fuerte, sale agua casi hirviendo del grifo, es posible escaldar elemental. Suena cuando se calienta el agua. Probablemente, el matraz esteatorio resuena, de lo contrario, no hay problemas, podemos recomendarlo para su compra. Por cierto, se hizo en Egipto.

Queremos abastecer a nuestras hijas, pero ahora no hay entrega en Ucrania, estamos esperando

Pequeño volumen. 50 litros no es suficiente. 80 - justo, pero no hay ninguno. El aislamiento térmico es normal, el cuerpo no se calienta. Había un ligero olor a metal caliente al principio.

La habitual caldera barata, producción ucraniana. Todo bastante bien hecho. 2 años funciona sin

problemas. pa pa pa. Todo bastante bien hecho. 2 aos funciono sin problemas. pa pa pa. Todo bastante bien hecho. 2 aos funciono sin problemas. pa pa pa.