

Taladro / destornillador Bosch PSR 14,4 LI 060395432

gran modeloEso solo lo hizo I. Taladr metal, paredes (no las ms fuertes por supuesto), madera, puli y esmeril (con un adaptador para amoladora angular) y como un destornillador solo. Es muy conveniente, las bateras duran mucho tiempo y se puede recargar sin quitar la batera.

excelente modeloLo uso desde hace 2 aos, conveniente, ergonmico, liviano. Sin averas ni problemas. Fcil de limpiar. La segunda batera no es tan necesaria, puedes cargarla ocasionalmente sin daar la batera. Gira hasta el final, no hay cada de potencia con una carga de batera dbil.

modelo normalComprado hace 2,5 aos. Se us muy raramente en casa: gire los tornillos, a veces taladre agujeros. Hace aproximadamente un ao, algunas piezas de plstico comenzaron a caer a travs de los orificios de ventilacin desde el interior, pero debido a en general, todo funcion, no prest atencin. Entonces hubo un fuerte sonido de molienda. Lo desarm y vi que era el impulsor de enfriamiento del motor el que se haba derrumbado en polvo, y esas piezas eran sus aspas. La garanta haba expirado en ese momento, se cambi todo el conjunto del motor en el servicio oficial (lo cual es lgico) y el precio de etiqueta era de unos 1000 rublos solo por una pieza de repuesto. Como resultado, al hurgar en el trabajo, encontr un motor muerto de otro destornillador, saqu el impulsor de all y lo pegu en el lugar del viejo. Dur unos seis meses y luego volvi a desmoronarse. Por lo dems, el destornillador me agrad, lo nico que le faltaba potencia para hacer agujeros, salvo que todo estaba bien en el rbol. Los taladros completos son ms tontos que tontos, pero para vinagre dulce y gratis.

excelente modeloExcelente modelo, la batera y la luz de fondo son especialmente agradables. En principio, hasta ahora nunca ha sido que no haya suficiente carga.

excelente modeloSi no lo usas da y noche durante un mes o ms, entonces la herramienta es para uso domstico, para darte lo que necesitas, justifica su dinero. Una batera es suficiente, no tiene sentido pagar de ms por la segunda / mantiene la carga durante mucho tiempo y se recarga bastante rpido en cualquier momento. No es necesario, como con las bateras de nquel, hacer un ciclo completo de carga y descarga, y no se descarga durante el almacenamiento y no necesita ser monitoreado cada vez para recargar peridicamente /. En general, con una batera de litio, hay un nivel de comodidad y conveniencia completamente diferente, creo que es mejor pagar de ms que sufrir despus con bateras de nquel baratas. En cuanto a la fiabilidad, no hay quejas. Bocsh se justifica El hecho de que alguien se avere es una suerte, y los nuevos Mercedes tampoco estn exentos de pecado.

excelente modeloNo puedo decir nada sobre el funcionamiento en condiciones industriales, no tengo experiencia. Al comprar, el vendedor disuadido, dicen que GSR es mejor serie, profesional, etc., etc. Mejor, es mejor, pero tambin el doble de caro. Tom el dispositivo, a pesar de la persuasin nunca me arrepent de haberlo usado durante un ao. Si es para casa, no dude en llevrselo!

un modelo excelente) Obtuve una segunda batería por 1000 rublos, un poco usada, pero bastante animada)) El precio de las baterías nuevas es prohibitivo. Este dispositivo principalmente para instalar revestimientos, hasta ahora solo impresiones positivas. El otro da tuve un "tropezón": sobreviví a una caída desde una altura de cinco metros sobre un pavimento de hormigón. Escapé con un ligero susto, y el dispositivo tenía un par de rasguños en el cuerpo y la batería))) El indicador de carga está en su propia mente: las dos primeras divisiones desaparecen en este momento pero en el último (incluso parpadeando) todavía funciona y funciona) Por cierto, tengo un cargador AL 2215 (hay otro 2204), el tiempo de carga es de solo 55 minutos. Rápido) UPD Ha pasado un año y medio de operación diaria intensiva: el dispositivo está vivo! Pero no sin problemas. Seis meses después, el cartucho comenzó a jugar junto con el trinquete, apareció un ruido extraño cuando se giró el destornillador, pero ... no me molestó, la herramienta funcionó y envolví los tornillos como si nada hubiera pasado. Hace una semana, todavía tuve que abrirlo, se me cayó uno de los dos cables que van al motor, lo soldé. Al mismo tiempo, descubrí la causa de la reacción: se rompió el pestillo del motor (hay dos), que sujeta la caja de cambios con el cartucho y se limpió el asiento del motor (simplemente sujetado por el cuerpo). Envolví el motor con cinta aislante, enrollé la caja de cambios con la misma cinta aislante, la ensamblé, como nueva! Veamos cuánto más parece, pero creo que el destornillador se ha justificado durante mucho tiempo: un año y medio de operación bastante dura es mucho para una herramienta doméstica. Y, por cierto, si las baterías no son como nuevas, entonces todavía funcionan y no causan inconvenientes)

compras, reparadas bajo garantía. La segunda vez recientemente ... Me acosté en una maleta durante un mes ... Lo conseguí para apretar un tornillo, ponerle la batería - comenzó el humo! Uno de estos días lo llevaré para repararlo. Solo creo que será más fácil comprar uno nuevo :(

gran modelo Gran modelo. Muy ligero y compacto, aunque me sorprendió la potencia - 120*6 tornillos autorroscantes fácilmente ir a un rollo Antes de eso, había AEG BEST 9.6, funcionó fielmente durante muchos años, pero las baterías envejecen, y la tecnología está evolucionando. Satisfecho con el reemplazo!

No lo recomendaré para uso profesional: solo una batería, y comprar una adicional es demasiado costoso. Y el poder de un profesional puede no ser suficiente. Pero para el hogar es una unidad ideal!

un modelo excelente en principio, puede prescindir de una batería adicional si hay un enchufe cerca - muy conveniente - (como poner un radioteléfono en la base)

Me gusta