

Calentador de agua Hotpoint-Ariston ABS PRO R 100

Calidad no declarada.No recomendado

modelo terribleGarantizado solo si el tamaño residual del nodo de magnesio es de al menos el 30%
!Estafa por dinero!

El revestimiento de Ag+ contra la corrosión no se justificaba. Nuestra agua es buena, no forma para nada cal en la tetera, el problema está en el propio calentador. Durante tres años se usó solo en verano y primavera.