

# Cortacsped Grunhelm A-400

No vale la pena comprar modelos no destorcidos. NO RECOMIENDO comprar este modelo. No es posible conseguir repuestos. Durante medio año no puedo conseguir repuestos para el motor T-100. No hay repuestos para este modelo en los talleres de garantía.

Un aparato normal para uso doméstico. Lo compré. Recogido. Al recoger, no encontré la válvula de corte de combustible. Rellené de aceite. Lanzado con facilidad. Trabajé en mulchtravanie 2 horas. Empezó a estancarse por falta de combustible. Al mismo tiempo, medio tanque de gasolina. Descubrí que la manguera de gasolina estaba atrapada con un alambre detrás del filtro. El trabajo adicional salió bien. Necesitamos regular la carga. Si la hierba es muy gruesa, morir. El cuchillo es débil debido al metal blando, debes buscar uno mejor.