

Cortacsped Daewoo DLM 4600SP

El precio coincide. Funciona bien. La calidad de las piezas y la mano de obra hacen que este cortacsped sea diferente de la mayoría. No encontré análogos en su precio. El csped corta y recoge perfectamente. Incluso si hay una ramita u hojas en el csped, muele y recoge todo. El csped siempre está limpio. Satisfecho con el producto.

No vale la pena, tome una opción probada y lea las reseñas con atención! Comprado para reemplazar el eléctrico para cortar el csped (trbol + cereales). Daewoo está escrito en todas partes: leemos con atención y encontramos China (licencia de Daewoo). Se tomó una segadora con mulching, tipo 3 en 1. Lo que me sorprendió de inmediato fue que la segadora, con los 4,5 hp declarados, se para a una altura de pasto promedio, si tomamos todo el ancho de la siega con el pasto expulsado a el lado. En general, guardo silencio sobre el mulching: no hay absolutamente suficiente potencia. La capacidad del recogedor de csped en los 60 litros declarados es casi igual a las sensaciones de 35 litros del recogedor de csped eléctrico. Además: los sujetadores del tanque de gasolina, así como otros pernos en el plástico en la parte superior, se desenroscaron y se cayeron, dejándolos apretarlos e instalar otros nuevos ... Pequeñas piedras cruzaron mi csped varias veces, encontrándose con ellas en el cortacsped termina con un motor amortiguado. Al final una vez! atropellando desde un rbol - lo llev a una curva! el eje de trabajo y la curvatura de la geometría de las cuchillas. No tomes este milagro de la tecnología chino-coreana, es mejor buscar uno más caro, pero con características normales. En mi csped, las piedras pequeñas se cruzaron varias veces, encontrándose con ellas en los extremos de la cortadora de csped con un motor amortiguado. Al final una vez! atropellando desde un rbol - lo llev a una curva! el eje de trabajo y la curvatura de la geometría de las cuchillas. No tomes este milagro de la tecnología chino-coreana, es mejor buscar uno más caro, pero con características normales. En mi csped, las piedras pequeñas se cruzaron varias veces, encontrándose con ellas en los extremos de la cortadora de csped con un motor amortiguado. Al final una vez! atropellando desde un rbol - lo llev a una curva! el eje de trabajo y la curvatura de la geometría de las cuchillas. No tomes este milagro de la tecnología chino-coreana, es mejor buscar uno más caro, pero con características normales.