

Bomba de calor Bosch Compress 3000 AWBS 8

Nunca compre bombas de calor Bosch. Compré este modelo, he estado sufriendo con él durante más de seis meses, nadie puede configurarlo correctamente. El sistema "inteligente" entiende los parámetros dados como quiere, pero no como usted necesita. Con los parámetros dados, digamos calentar agua a 58 grados, se calienta a 42 y se detiene. Al mismo tiempo, la refrigeración desciende hasta los 6 grados críticos, ignorando el parámetro de la temperatura mínima del circuito. El men de servicio sigue arrojando errores. O el módulo no ve, luego el peligro de congelación y luego el sobrecalentamiento. Los sirvientes reaccionan pasivamente a los problemas. Están tratando de solucionar algo, pero básicamente están tratando de convencerme de que todo esto es como debe ser, mostrándome todo tipo de gráficos para uso interno... Este modelo de bomba de calor y el servicio de Bosch fueron muy decepcionantes.