

Humidificador Boneco U7146

gran modelo

buen modelo Comprado hace un año, generalmente satisfecho. Humidifica bien el aire en habitaciones pequeñas. Suficiente para una habitación de 14 m². No ocupa mucho espacio y se ve bien. Añadimos agua un par de veces al día, se consume rápidamente. Una buena y económica opción

psimo modelo Te aconsejo que no compres este humidificador y no confies, como yo, en la calidad del fabricante. El 90% tiene el mismo problema.

gran modelo Totalmente de acuerdo con los comentaristas anteriores. Humidificador muy cómodo, se justifica al 100%. En habitaciones grandes ser inútil, pero no está diseñado para ellos. En invierno, en una habitación de 12 m², para 8-10 horas de trabajo, eleva la humedad del 30 al 45%. En una habitación de 25 m² por día da 1-2%. Puede usarse localmente, por ejemplo, junto a flores. Se rompe completamente después de tres años de uso.

mal modelo Necesitaba un humidificador compacto en el dormitorio junto a la cama. La elección recayó en este modelo. Consumo de agua de pasaporte: 100 g / hora es suficiente solo para complacencia. No se puede colocar una botella de más de 0,5 litros, sale toda el agua o se cae la estructura. El regulador de potencia está al lado del enchufe de alimentación, lo cual es muy inconveniente. Hay poca capa blanca y es solo sobre plástico. Trabajé durante 3 meses en el invierno, se limpió y se limpió. La próxima temporada no funcionó en absoluto.

buen modelo Al principio todo iba bien - "fogonero" como una locomotora. Botellas de 0,5 fueron suficientes para 5 horas no a máxima potencia. Después de aproximadamente 3 semanas, al notar una capa en la membrana y las paredes del dispositivo, decidí limpiarlo. Además, hice todo como debe ser de acuerdo con las instrucciones, usando el cepillo del kit (en general, siempre trato de hacer todo de acuerdo con las instrucciones para no dañar). Después de eso, después de ensamblar el dispositivo, instalarle una botella de agua y encenderlo, noté que prácticamente dejé de producir niebla de agua (más precisamente, lo hace, pero apenas se nota, y es lo mismo como mínimo y al máximo). Y, parece que el ventilador ahora gira constantemente a la misma velocidad (aparentemente, al mínimo, por lo tanto, hay poco vapor). Ahora la botella no está ni medio vacía durante la noche en la configuración máxima. Cambios desde el 30/05/15. Aparentemente, tenía prisa con una crítica tan negativa. Ahora tengo que corregirlo. Después de un par de días, el dispositivo de alguna manera reanuda su funcionamiento normal por sí solo: ahora la niebla se expulsa con la misma fuerza que al principio, tal vez incluso mejor (juzgo por el tiempo que el agua en la botella se evapora). Solo tengo una versión: aparentemente, durante el proceso de limpieza y lavado, todavía entró algo de agua en la salida de aire en la parte superior, por lo que el aire no pudo salir normalmente hasta que el agua se evaporó de forma natural. Así que tenga cuidado al lavar y trate de que no entre agua en la ranura en la parte superior del dispositivo debajo de la cubierta. Probablemente cambiaré mi

calificacin a 4 (hasta que el dispositivo me moleste nuevamente :)). Bueno, comprar este humidificador o no, que cada uno decida por s mismo. Seguramente ser til para aquellos que viajan a menudo en viajes de negocios y se hospedan en habitaciones pequeas en hoteles. O los que viven en habitaciones pequeas, por ejemplo, en albergues. Pero es poco probable que pueda humedecer lo suficiente una habitacin de 20 metros cuadrados. m, como dicen las instrucciones, es demasiado "juguete", o algo as, para esto.

Mal modeloEn funcionamiento, este dispositivo se compr por 2600 rublos durante unos 3 aos. Un ao despus, de l solo brota el agua como un ro (aqu est la tan cacareada calidad suiza!), as que hay que ponerlo en un plato grande para que estos goteos no se acumulen por toda la habitacin. Muy poco rendimiento! Trabajando durante das en una pequea habitacin de 9 m², no hay humedad particular. Las botellas de 0,6 litros son suficientes para una noche, y si pones un tanque de ms de 1,5 o 2 litros, toda esta estructura se derrumbar. S, y todo esto no parece muy agradable estticamente con una botella de plstico encima En general, comprar este humidificador es una prdida de dinero, especialmente ahora que cuesta ms de 3500 rublos. Compramos otro dispositivo de fabricacin china en la tienda por menos de 3000 rublos. con depsito de ms de 4L Pantalla LED, temporizador controlado electrnicamente y humidistato para que " Ya no se observan problemas Ha pasado un ao. Ha comenzado una nueva temporada de calefaccin, el aire ha comenzado a secarse nuevamente y comenc a encender esta unidad para mi pequea habitacin. Comienza a funcionar silenciosamente, pero despus de una o dos horas, el ventilador suena. La garanta de un ao ha expirado. Desarm el dispositivo, saqu el ventilador, funciona en silencio. Despus de volver a montar, el efecto se repite, despus de 1-2 horas aparece un traqueteo. Todava no me he dado cuenta de que el ventilador en s est traqueteando o hay vibraciones en el lugar de aterrizaje. As que no recomiendo comprar este dispositivo, en uno o dos aos es ms probable que tengas el mismo problema.

excelente modeloEl humidificador funcion sin problemas durante 3 temporadas de calefaccin. Estoy muy satisfecho con ellos! No ocupa nada de espacio, humedece bien una habitacin pequea, silencioso (soy muy sensible a los ruidos por la noche, con esto puedo dormir sin problemas). Si lo enciende a mxima potencia, una botella de agua dura un par de horas, por lo que debe configurarlo a potencia baja por la noche, luego sobrevive.

3 por da. Despus de un tiempo, el ventilador comenz a zumbiar y luego la membrana se apag, de alguna manera no fue posible revivirlo todo.

buen modeloen el paquete est escrito que este es un modelo para viajeros, tumbados bastante bien. El gato reacciona raro, parece que al animal le gusta el aire humedecido.

un buen modeloLo tengo en la rejilla de la rejilla de aire, debajo de la cual est la sarn, porque sale a mxima potencia , aunque se rompa. A mitad de camino es casi inexistente. La fuga comenz casi de inmediato, por cierto. Una botella de un litro normalmente aguanta (bueno, le falta medio litro para la noche), pero ms - ya se est ahogando en el agua. Te recomiendo encarecidamente que lo pongas sobre una rejilla con palet, si hay problema de fugas, as al menos no acabar en un charco y no dejar de funcionar con normalidad. Una habitacin de 14 cuadrados, si cierras la ventana,

dejando un pequeño espacio para que entre aire fresco, cierras la puerta y corres las cortinas, la humedad aumenta lentamente pero sube. Mido con el higrmetro autónomo de Bonekov. También comencé a zumbir casi de inmediato, pero, para ser honesto, no me molesta, todavía duermo con tapones para los oídos y el LED está bloqueado por un agitador con agua. Se para sobre la mesita de noche, el vapor no llega al laminado, nunca he visto un asalto al mueble. Compré una varilla de plata, no sentí la diferencia con ella o sin ella, pero recientemente salió una especie de placa en el agua de esta varilla, que quedó en las paredes de la botella. No entiendo lo que era, saqué la varilla por si acaso, lo compré para ver si un humidificador me ayudaba con mis problemas, porque es pequeño y barato. Porque dar diez mil dólares por un tonto "adulto" fue francamente estrangulado por un sapo. Todo habla del hecho de que los precios de los limpiadores de aire y los humidificadores son demasiado caros en dos órdenes de magnitud, y una pieza y media al menos no es tan lamentable. En general, este animalito se justifica por sí mismo y por su precio.

modelo terrible Hemos estado usando este humidificador durante 1 año. Al principio todo estaba bien, fumaba fuerte, en silencio. Lo manejaron con mucho cuidado: no lo tiraron, no lo tiraron, lo lavaron para que no hubiera redadas, moho. En el segundo año, comencé a zumbir un poco, a veces se filtraba desde abajo, no siempre sale vapor inmediatamente después de encenderlo, a veces era necesario encenderlo y apagarlo varias veces. Y ahora, incluso a plena potencia, apenas fuma. Para ser honesto, estoy decepcionado. En la oficina tenemos el humidificador más simple por 600 rublos, ha estado funcionando durante 3 años, sin problemas. Y compré este por 1800 rublos. No recomendaría comprarlo.

excelente modelo Uzay solo un par de días, no encontré ninguna deficiencia. Al ver a este bebé, me molestó un poco, no esperaba que las dimensiones del humidificador pudieran ser como una pequeña cámara de video. Durante el día, llevé la humedad de la habitación (alrededor de 15 m²) al 50% (era estable al 30%). Las personas que escriben que el dispositivo no hizo frente al volumen dado: intenté cubrir la puerta de la habitación ...? Uso una botella de 0,6 litros, suficiente para la noche. El adaptador a la botella es normal, y cuando le das la vuelta a la botella, nada gotea para poner en la unidad, porque el dispensador está cosido allí. Momento: cuando se acabó el agua en la botella original, incliné por descuido el humidificador y se salió el resto del agua - no sé, a lo mejor le dicen fugas?, es muy silencioso en cuanto al nivel de ruido, mis hijas no me quejaron de que interfiere con ellos, pero en modo silencioso no se oye nada, aunque vale la pena en una cámara cerca de la cama. Se supone que lo llevaremos a casa-dacha, y de hecho su peso y volumen no constituyen ninguna dificultad.

excelente modelo Ahora con más detalle. Compré negro, en una habitación de 13,5 m². altura del techo 2,5m. La humedad en la habitación era del 25%, después de 15 horas de su funcionamiento, la humedad aumentó al 35% (incluso me molestó, aunque le críticas que decan esto). Entonces me di cuenta de que no solo el aire de la habitación estaba seco, sino todos los muebles, las cosas, las paredes, el piso y el techo, Por eso la humedad sube tan lentamente. Ahora mantengo la humedad en la habitación ~ 50%. Consumo de agua 1,1 l/da. el regulador está en la posición media y el trabajo es de 18 horas/da. Más sí, entonces las ventanas comienzan a empañarse, el condensado fluye hacia abajo e inunda el alféizar de la ventana y el piso. Inmediatamente después de la compra, tarde en la noche, comencé a zumbir fuerte, asustándome y despertándome (en ese orden). Probablemente

debido al largo trabajo continuo. No volvi a pasar. Ahora el humidificador funciona a travs del temporizador ben-timer 26 socket (1,5 horas encendido 0,5 horas apagado) En cuanto al rendimiento mximo, se declara 100 ml / h, de hecho ms. Ahora tengo un caudal mximo de agua ~ 140 ml/h. Lo limpio 2 veces por semana con un cepillo del kit (un poco de xido en el evaporador y en algunos lugares de la carrocera), todo se quita fcilmente. Sobre botellas. Con un pequeo, cuadrado, 0,4L de debajo del agua potable "Shishkin Forest", se ve perfecto, pero debe verter agua con frecuencia. El uso de una botella ms grande puede provocar que el agua se filtre a travs de la carcasa. Para evitar que esto suceda, debe usar una botella de plstico duro. La botella de Soso-Sola 1L es perfecta, en ella se colocan 1,1L. Tambin puedes conjurar con una botella de 3 l calentndola al fuego. As que compr una botella de plstico resistente con una capacidad de 1,7 litros. Espero que mi reseña te sea til.

mal modelo Compr este modelo por su tamao compacto y precio razonable, adems, solo lo necesitaba para el dormitorio para eliminar la piel y la nariz secas, por lo que no se consideran humectantes grandes y potentes. En general, me arregl en su trabajo, la sequedad del dormitorio desapareci y finalmente se volvi cmodo para dormir. La verdad es que esperaba que durara un poco ms. pero muri a salvo cinco meses despus: al principio se not que la presi3n del chorro disminuy, luego se descubri una fuga. Por lo tanto, un decebo, lo cual es una pena.

Est claro que el modelo est posicionado como un modelo de senderismo: llvelo con usted en un viaje, colquelo en alg3n lugar de un hotel). No hay depsito, pero se coloca una botella de plstico de 0,5 litros, que se puede comprar en cualquier lugar. Ahora los contras: una botella de medio litro es muy pequea, suficiente para 5 horas y levantarse en medio de la noche para cambiar el agua es algo molesto. Trat de poner una botella de mayor volumen: el agua comienza a fluir en una corriente continua. No est diseado para botellas grandes. Pero esto es la mitad del problema. Despus de un par de meses de uso, comenz a gotear! Por la maana, la botella est vaca y hay un charco sobre la mesa. Por inters, una vez puse un humidificador sobre un plato, en la maana mir cunta agua haba en un plato: result ser alrededor de 200 ml, es decir, casi la mitad del agua se derram! Despus de eso, fui a la tienda a comprar un nuevo humidificador y, en general, me arrepent de haberlo comprado. Era necesario tomar inmediatamente uno normal, y no esta imperfecci3n.