

# Calentador de agua Thermex IF-30 V

Lea las reseas y decida usted mismo. Para evitar hemorroides innecesarias, inicialmente me deshice de 700 W del elemento calefactor (absolutamente innecesario). Cada seis meses drene el agua, remuevo, desarmo y lavo el tanque con descalcificacin del elemento calefactor. La contaminacin depende enteramente de la calidad del agua. Si es necesario, cambie el nodo. El silbido es una seal clara de que es hora de enjuagar el tanque y limpiar el elemento calefactor (no permito esto antes, estrictamente, una vez cada seis meses). Durante 10 aos de funcionamiento, cambi todas las resistencias en la placa de alimentacin a la vez (algo sali mal all, no lo recuerdo ya). Cuntos calentadores has cambiado? no contaba Pero con mi regla de organizar una limpieza obligatoria cada seis meses, el elemento calefactor puede resistir fcilmente ms de un ao (si el elemento calefactor es de alta calidad). Dir de inmediato que la caldera no me funciona todo el tiempo, pero la enciendo hasta 40 gr. en algn lugar en un da (ms no necesito). Se mantiene caliente para mis propsitos. estoy pensando para comprar una placa de alimentacin de repuesto por adelantado, porque no la encontrar rpidamente, pero no hay manera sin agua caliente. Not que con el tiempo comenc a calentar el agua ms de la temperatura establecida. Esto es, por supuesto, una seria desventaja. Porqu es eso? An no lo he descifrado.

Modelo con fallas graves No aconsejo a nadie! Parece acero inoxidable, pero se oxida en las costuras donde se sueldan las bisagras. Todo el el punto es que una vez al ao drene el agua, cambio 2 elementos calefactores que estn cosidos y el ouzo es enorme para l + no me deja morir. Hay algo para comparar con una pequea caldera que ha estado arando en mi cocina durante 14 aos y no s qu hay dentro

funciona, pero thermex no! Gente, dejen que mi experiencia sea una leccin para ustedes, no tomen esta basura! reemplazado y el calentador no se limpi en un ao. Baksi similar, sirve el ao 12, limpiando y reemplazando el nodo, en nuestra agua cada dos aos. Solo hay una oferta: no compre, no hay calidad y servicio. cuentan con el hecho de que el tanque resolver la garanta y la gente volar al servicio. Tanques rotos, el maestro dijo que restaurarn y vendern retoos nuevamente! Ofreci sus servicios despus de la garanta, por no ser costoso cambiar el tanque, como extender la garanta, algo as. No compre termex, no arruine sus nervios y sus vecinos. Ps, no he cambiado de opinin, el tanque comenz a fallar nuevamente, se corta peridicamente, el ouzo funciona bien, la electrnica se corta. 20/02/2017 - Nuevamente, el ouzo comenz a cortarse, lo que significa una avera, disparar y mirar yo mismo, solo es posible reemplazar los calentadores.

modelo habitual En cuanto al electrnica, estoy de acuerdo con los comentarios anteriores, puedo agregar, pero significado?. Busque las caractersticas trmicas en Internet. No me considero una persona escandalosa e inadecuada, la comida es ms bien para los desarrolladores. Que lean. Pero, cmo podremos llegar a algo as hoy? Despus del buen viejo Ariston SG 30 OR, que funcion solo para m durante 10 aos, no s cuanto antes que yo. Trabaja hasta el da de hoy. Mecnica, comprensible, compacta, cmoda, cuadrada, incluso usada como estanteria. Infrmate.

modelo terrible Tenemos que cambiar el nombre de la empresa a Dermex, no compres esta escoria, y hasta por esa cantidad de dinero, ahora puedes comprar ms barato con calor seco.

mal modelo Menos de un mes de uso es difcil sacar conclusiones. Pero en general, las impresiones sobre l son malas. Dado que se negaron a garantizar.

modelo terrible Los tres tanques tenan los mismos inconvenientes: fugas (condensado y fugas de elementos calefactores), conmocionados (es decir, el dispositivo de proteccion no funcion en la perforacin), se calentaron mucho con el tiempo, reemplazar los elementos calefactores no ayud. Tal vez esta sea una tendencia: hacer productos de mala calidad, en resumen, realmente no aconsejo

otro modelo, era demasiado perezoso para rehacer la tubera, nuevamente tom el mismo modelo. Han pasado dos aos y de nuevo fluy este puto . Y con el electricista durante 3 aos no hubo problemas y en un principio estaba puesto a tierra. En general, antes de eso, tuve una quema y tambien a 80 l, pero funcion al menos 7 aos y no trep nada de morera, no limpi la pantalla, no cambi el nodo y no lav. pero al final tambien fluy, pero despues de 7 aos, a diferencia de este gamna

gran modelo no volver a comprar

gran modelo En general, yo estoy satisfecho con la compra.

gran modelo Y encaja perfectamente en el interior, como si estuviera all

psimo modelo Muy decepcionado por la actitud del fabricante. No hay restricciones en la garanta basadas en la ausencia de una etiqueta en los documentos. Tendrn que obligarlos a cumplir con sus deberes a travs de la corte, lo que les costar al menos 2-3 veces ms. Por mi parte, llegu a una conclusin inequívoca: nunca volver a contactar con Termex!

excelente modelo En general, estamos muy satisfechos con esta caldera. Lo compr para la dacha, y la tienda me recomend llevar este, ya que deberamos tenerlo en el bao (a la vista). Si no estaba bien fijado a la pared, se volteaba y caa al suelo con el depsito lleno de agua, pero slo se daaba la tapa superior de plstico. En general, es mejor llevar el mismo calentador de agua, slo que horizontal, ya que hay ms agua a temperatura constante. Despues de un par de aos, cambi los nodos de los calentadores. Y despues de casi cuatro aos, el ouzo comenz a funcionar, ya que los calentadores se los coma la corrosin y las corrientes de Foucault, y el agua penetraba en la bobina misma. Calentador tolerable.

buen modelo Funciono solo durante periodos de corte de agua caliente, y esto es un total de un mximo de un mes al ao. Teniendo en cuenta otras crticas sobre la falta de fiabilidad del tanque, trato de no sobrecalentar el tanque a una temperatura de 60 grados, es suficiente para que dos se laven

un modelo excelente Un buen modelo que funciona perfectamente .La temperatura del agua en el tanque baja cinco grados en medio da.El volumen de agua caliente es suficiente para lavar

lentamente a dos miembros de la familia.

estn manejando tonteras, cuentan con el hecho de que el tanque cumplir la garanta y la gente volar al servicio. Tanques rotos, el maestro dijo que restaurarn y vendern retoos nuevamente! Ofreci sus servicios despues de la garanta, por no ser costoso cambiar el tanque, como extender la garanta, algo as. No compre termexes, no arruine sus nervios y vecinos. Ps, no cambi de opinin, el tanque comenz a fallar nuevamente, se corta peridicamente, el ouzo funciona bien, la electrnica se corta

, pero cuando enciendes en el hervidor, la mquina se apaga en el medidor, debe instalar un optimizador de carga en la red elctrica. Tom oel-820, uno para dos dispositivos, ahora funciona como un reloj.