

Disco MAK Wolf 8x19/5x115 ET40 DIA70.2

Un modelo con fallas graves. Aconsejo a todos los que lo busquen, les aconsejo que desmarquen el MAK en el filtro. Menos de un año de uso comenzó para escalar, con los 4, esta es inmediatamente la respuesta sobre la operación (nunca me acostumbré a nada). La pintura está abultada en diferentes lugares. En el lugar donde lo compré, respondieron con orgullo: "Estas son ruedas para el verano, a donde las usaste en el invierno? El reactivo está en las carreteras después de todo, pero son suaves". Encontré un compañero en la desgracia, también tiene un problema, pero solo tiene neumáticos de verano. Quise dárselo para examen, los expertos advirtieron de inmediato que nada me saldrá bien, ya había un precedente, así que hágase la pregunta: Quiere ahorrarse de inmediato el costo de repintar por esa cantidad de dinero?