

SSD WD WD S100T2B0A

NO recomiendo comprarlo. Muy lento, la velocidad es como HDD 5400. Funciona asquerosamente. No lo compris bajo ningn concepto.

buen modelo, me ha gustado Maldita sea, este disco se puede llamar resistente a los golpes, aunque con un trecho. Lo dej caer con mis garras 2 veces, sin cambios en el rendimiento.

Una buena opcin en esta categoria de precios, lo recomiendo! La clonacin de Windows 7 de HDD a SSD se realiz sin bailar con panderetas con el acronis programa true image.

excelente modelo, me gust mucho +Excelente SSD, +famosa marca Western Digital, +garanta, compr 2 de estos SSDs Blue series 250 Gb.

un modelo con fallas graves El disco est fuera de servicio cuando la computadora se encendi por primera vez, se escucharon clics, chispas, fuegos artificiales en una palabra (por primera vez esto), despues de lo cual desactiv inmediatamente el sistema y solicit un RMA (servicio de garanta) al centro de servicio oficial de WD en Mosc, aparentemente solo tena una buena idea sobre ellos de solicitudes anteriores (aunque fue hace mucho tiempo). En general, traje un disco, que huele a plstico quemado a un kilmetro de distancia, a su centro y a mi abuela en la recepcin, refiriendose a dos micro-rasguos en la caja del disco del lado del conector Sata (con tornillos, pegatinas , etc., todo est perfecto), que muy probablemente se obtuvieron durante la instalacin del disco en el estuche, negaron la garanta argumentando que intentaron abrir el disco y, en general, se comunicaron con la tienda donde lo compraron. Intentaron abrir un disco quemado que huele a plstico quemado, Carl (sin tocar los tornillos y las pegatinas)! Y, en general, a quin se le ocurrira abrir una nueva unidad SSD despues de una avera? Podra haber llegado a algo ms creble. Resulta que si compr un ssdshnik de WD y lo conect al menos una vez a su computadora, lo que puede provocar desgastes, el gigante del silicio le negar una garanta. Hay dos discos ssd ms en el sistema, todo est bien con ellos, la fuente de alimentacin Enermax Platimax de 1000 vatios, nunca ha habido ningn problema con ella, es decir, claramente no est en mi hardware. Y finalmente, se ofrecieron a reclamar ante cualquier autoridad si algo no le conviene. Nmero de PS RMA#88003942. Despues de recibir una respuesta de la oficina de representacin, actualizar la revisin.

En general, estoy satisfecho con la compra. Lo recomiendo Por supuesto, esperaba ms por este precio. Anteriormente, se instal un disco duro Segate Sata3 debajo del sistema, por supuesto que hay un aumento en la velocidad, pero no tan grande.

No me arrepiento de la compra. Lo he estado usando durante 10 meses .