

# HDD Apacer AP2TBAC630T-1

0 OTG. No cuentas cuantas veces lo dej caer y cuantas veces se moj en una mochila por botellas derramadas o lluvia. Y me sent en l, y avanc. Todo est funcionando. Eso s, se ve muy gastado, el chicle ya se est desviando, por lo que probablemente dejar pasar la humedad, pero aguanta los golpes. El puerto USB est un poco doblado, ahora es difcil pasar el cable, pero se lee toda la informacin, se ven pelculas, se almacenan archivos. En trminos de velocidad, por supuesto, es lento, se tarda una hora en cargar 10 pelculas, que es mucho, pero es espacioso, puedes poner un paquete de pelculas y subirlo con calma. La caja en s es de plstico, y con el tiempo se ray mucho, e incluso tiene una grieta. Pero l se enamor de m as que es increble cmo no se vino abajo. La suciedad se obstruye rpidamente en el espacio entre el plstico y la goma, y en grandes cantidades, lo que a veces resulta molesto. Bastante grande y pesado. Usb completo, no micro y no mini. Aparte de eso, es un gran dispositivo de viaje.