

# Enrutador Sakuma SR2312C

modelo con graves defectos Holgura - varillas enormes sobre bujes, sin rodamientos, manguitos para 6 y 8 - oblicua, con descentramiento hasta 0,5 mm., cuanto ms larga cortador, ms descentramiento. el cojinete principal se calienta mucho, despus de 2 minutos se calienta hasta 50/55 grados. Decepcionado por la compra, esta es la segunda fresa que pongo en la mesa, pero es imposible trabajar en ella.