

Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN822N

Funciona bien solo con 1 usuario en la casa, indicador brillante Sucedi que tuve que mover la PC estacionaria lejos del enrutador y, para no pasar el cable de Internet por todo el apartamento, decid para tomar un adaptador de Wi-Fi, por lo que no es costoso y todo estuvo bien. No hubo problemas con la instalacin, los controladores se levantaron solos, con la conexin tambien: atraviesa bien la pared, la seal es estable. Todo estuvo bien exactamente hasta el momento en que inici el juego en Inea y en otro dispositivo (en la tableta), activaron el video en Inea. Luego comenzaron los frisos duros y el ping salt a los cielos, al principio no entenda lo que estaba pasando, pero cuando el video se ralentiz en la tableta, todo vol bien. El hecho es que este adaptador no tiene tecnologia MU-MIMO: E / S de subprocesos mltiples multiusuario, sin l no es absolutamente conveniente usar Internet por completo en 2 dispositivos, as que se decidi entregarlo y tomar otro, pero con MU-MIMO, el problema desapareci de inmediato. Otro de los inconvenientes es que el indicador de operacin es demasiado brillante

si permanece en la zona de visibilidad, ser una monstruosidad por la noche es mejor pegarlo. Es mi culpa, no estudi el problema de antemano, el dispositivo pas inmediatamente al segundo da de uso. En general, no hay quejas al respecto, excepto por esto, es ideal para el trabajo, para juegos solo si no uno usar Internet en la casa.

Tmelo si necesita una seal fuerte de alta calidad Super modelo, la seal a travs de la pared es excelente, la velocidad es excelente. Plug and play, sin lea subi perfectamente, aunque hay un disco en el kit. hizo su trabajo definitivamente lo recomiendo

excelente modelo Haba la versin 3 del adaptador en la caja. Debido a la falta de una unidad de CD, tuve que descargar los controladores de la tableta y transferirlos a la PC, Windows 7 no encontr los controladores. Speedtest dio 36 mb/s a una velocidad de 50 mb/s y siempre que la red sea utilizada por 2 PC ms y 4 dispositivos. el enrutador wi-fi est ubicado a unos 10 metros del adaptador a travs de 1 pared.

excelente modelo Comprado hace unos cinco aos, probablemente nunca me defraud y no tuve problemas con l.

excelente modelo Antes de comprar este dispositivo, usaba la tarjeta WiFi D-Link DWL-G520. Bsicamente, la recepcin fue en 3 de 5 divisiones. Despus de que comenc a usar el mouse del canal de radio, comenzaron las fallas con Internet y con el mouse, al parecer, el mouse obstruy la antena receptora. Ahora todo funciona perfectamente e Internet y el mouse))

modelo habitualom reemplazar TL 720 TV, pierde en todo, excepto por la apariencia

buen modelofuncionamiento estable.

modelo habitualEscribi una revisin para ayudar a los pacientes con diez. Con Windows 10, todo funciona bien exactamente hasta el momento en que inicia el cliente de torrent. La conexin comienza a fallar de inmediato, los reinicios eternos del dispositivo ayudan durante un mximo de 5 minutos. No hay soporte para Windows 10 en el sitio web oficial. El consejo de apagar la casilla de verificacin de la fuente de alimentacin no ayuda, pero super esta mierda. Solo necesita colocar el disco y la utilidad del disco pequeno que viene con el kit. Al mismo tiempo, la utilidad en s no est instalada (es decir, la instalacin est completa, todo est listo, no hay errores, pero este programa no se encuentra en Windows, el programa "tp Link driver" aparece en Windows , todo es igual en el Administrador de dispositivos. Real para la versin de hardware 3.0

modelo terribleAl principio todo estar bien, pero luego te volvers loco con l.

buen modeloLo compr hace ms de medio ao, revisin 3. al descargar torrents. Actualic el hardware, instal 10k 64bit: el controlador fue instalado por Windows mismo, hubo problemas, es decir, a veces en un WiFi inactivo breve cay en "Sin acceso a Internet", se resolvi desconectando la conexin. Resolv el problema de la siguiente manera: lo apagu en Opciones de energia - Opciones de USB - Deshabilitar temporalmente el puerto USB - Deshabilitar. En las propiedades del adaptador en el equipo, deshabilite el permiso para apagar el dispositivo para ahorrar energia. Tambin deshabilit esta casilla de verificacin para hosts USB en la placa base. Si tambien tiene un mdem TP-Link, en la configuracin de WiFi, modo inalmblico, proteccin inalmblica, periodo de actualizacin de la clave de grupo, 0 sin volcados. Solo queda un problema: cuando enciende la computadora una vez cada dos veces, WiFi an en la pantalla de inicio de sesin entra en el modo "Sin acceso a Internet" - despues de cargar el escritorio, haga clic en Deshabilitar - conctese y el problema desaparece molestarse ms - hasta la prxima vez que se encienda la computadora.

modelo terriblePara Windows 10, recomiendo encarecidamente no comprar. Esto es tpico para la versin 3 del adaptador (ver.3.0 - en una etiqueta con un cdigo de barras), no puedo decir nada sobre otras versiones del mdem. Instal la lea apropiada del sitio.Muchos ya han escrito aqu sobre el buggy del adaptador, as que no te arriesgues, busca otro adaptador. Por cierto, el TP-LINK WN722N tiene el mismo problema. Parece que el TP link tiene este problema con toda una familia de adaptadores.

mal modeloLo compr para solucionar el problema de la velocidad en la trastienda. Como resultado, debe apagar y encender constantemente el dispositivo (v3 pierde la red constantemente) para que funcione. Instalar los controladores ms recientes (as como los controladores del fabricante del chipset) no ayuda. No lo recomiendo (incluso mientras se imprima la reseaa, se cort 2 veces).

un modelo excelenteComprado para una computadora de escritorio para trabajar en conjunto con TP-LINK TL-WR841HP. Funciona como un reloj. Insertado en la computadora (puerto USB 3.0). Windows 10 lo identific de inmediato, mostr el cono de Wi-Fi en la bandeja, fue al enrutador, encendi WPS y eso es todo. 2 minutos = configuracin completada. Realmente tomado para descargar torrents. Antes de eso, a travs de un cable Ethernet, directamente del proveedor, la velocidad en uTorrent alcanzaba unos 11-11,5 megas (unos 90 megas si no me equivoco). TL-WN822N muestra resultados similares, por lo que para m hace su trabajo a la perfeccin. Por

cierto, si a alguien le interesa el montaje v.3, interior del Realtek RTL8192CU. Una docena arrastraron el controlador Realtek 1027.4.630.2015 hasta all. Escrib una reseña solo porque lo nico que me asust antes de comprar fueron las reseñas negativas en el "Mercado". Estoy completamente satisfecho con el adaptador, lo recomiendo para su compra.

modelo regular3ra revisin del dispositivo. Problemas con las versiones de 64 bits del controlador de dispositivo para Win8\Win10. Incluso si toma un controlador del sitio web del fabricante del chipset, no puede garantizar un funcionamiento 100% estable. En las versiones de 7ke y 32 bits todo est bien. El problema se conoce en el foro de tp-link en answers.microsoft. com en las discusiones escriben enfermos. Lo ms probable es que el problema est en la tercera revisin, con el conjunto de chips RealtekRTL8192CU.

gran modeloHay un enrutador wi-fi tp-link, us un adaptador d-link antes: la conexin era terrible (lento con interrupciones constantes de la red). Instal un adaptador tp-link y la seal se volvi lo ms potente posible, las interrupciones aparecen con mucha menos frecuencia

excelente modelo Genial. En el trabajo, era necesario hacer un punto de acceso en la oficina y decid probar este modelo. Conectado a una computadora (Windows 7), insertado un disco con drivers y listo!!! Se han instalado los controladores y la utilidad para conectarse a la red (en Windows 8 de 64 bits, la utilidad no est instalada). Luego, en la utilidad, configur el interruptor en softAP (punto de acceso), apareci el men de configuracin de red, seleccion una conexin por cable, configur el nombre de la red, ingres la contrasea y eso es todo! La red wi-fi se ha ganado!!! Hurra! Todo tom 5 minutos. La compra est 100% satisfecha. Toma con claridad. Justifica su dinero.