

Fuente de alimentacin Corsair CP-9020087-NA

algo se confunde en las características técnicas y/o foto. Se declaran 10 piezas 6+2, y en la foto tienen 8 piezas en la fuente de alimentación. En el sitio del Corsair hay una foto diferente en general y dice 8 y en la foto 10, pero teniendo en cuenta los que aún van a trámite.

excelente modelo con ella con lo más valioso. Lo tomé al final del 13, ahora mismo, 2017, y ya es un pecado quejarse de algo))) la carga es de unos 850900 dependiendo de cuánto me piquen las manos y rara vez abre la válvula durante un par de minutos y otra vez hiberna como un oso escriben sobre un chirrido que nunca he oído y espero que no oiga a lo mejor te acaba de salir uno defectuoso te has puesto el pie para no gafe

excelente modelo En el jardín en 2017 - funciona como un reloj.

modelo normal

modelo excelente Al principio, la elección recayó en Cooler Master V1200 Platinum 1200W (RSC00-AFBAG1-XX)... Lo cambié dos veces, pensando que el rayo no cae dos veces en el mismo lugar, pero... ambos estaban casados. Uno con un ventilador que golpea, el otro apagó mi PC cuando cambié al modo hiper y encendió automáticamente el ventilador.

gran modelo Ha estado usando una PC para juegos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante poco más de un año. Hasta ahora, todo es perfecto: la unidad es absolutamente silenciosa (a pesar de que el sistema es "silencioso", los tocadiscos de la caja y el procesador funcionan a 500 rpm). A menudo hay subidas de tensión en el hogar: la fuente de alimentación puede soportarlas sin problemas. Diga que es perfecto si no costara 6 veces el anterior (3 veces ajustado en dólares).

gran modelo

gran modelo el tiempo hasta el fracaso es 11 años. esto es impresionante. ayer me convertí en el propietario de este dispositivo, estoy muy contento. todo está bien, he soportado durante mucho tiempo con la mejor fuente de alimentación para cualquier dinero, y lo encontré. Pronto probaré e informaré los resultados

modelo normal Todo encaja, pero es difícil no escuchar el chirrido constante. En general, es extraño que una fuente de alimentación en esta categoría de precio produzca un chirrido. La cabecera USB es quizás la característica más inútil de esta fuente de alimentación. Ocupa un USB adicional, cables adicionales en la unidad del sistema y la funcionalidad de este cabezal USB es muy dudosa. De hecho, incluso sin él, puede monitorear el voltaje, etc. en el sistema. Como veredicto, el encabezado USB es una opción glamorosa que probablemente no necesitará. La fuente de alimentación no estuvo a la altura de mis expectativas. Este chirrido simplemente elimina todas las ventajas, incluso las

fuentes de alimentacin econmicas no crean ese ruido. Lo ms probable es que tome otra fuente de alimentacin.

modelo terrible Me gust el paquete de la fuente de alimentacin: empaque de muy alta calidad, muchos cables modulares diferentes, enlace corsair incluido. Con un sistema suficientemente potente (i7-4790k, mb MSI Z97 MPOWER MAX AC, NVIDIA 770, 2 HDD, 1 PCI-E SSD), la fuente de alimentacin no enciende el ventilador en casi todos los modos operativos, incluidos algunos juegos. Si toma una tarjeta con refrigeracin pasiva y ventiladores silenciosos para la carcasa, obtiene un sistema casi silencioso. Cinco das despus, la computadora comenz a reiniciarse ccclicamente despus de 5 a 10 segundos despus de encenderse. Usando el botn de autocomprobacin en la fuente de alimentacin, localic el problema: solo est en la fuente de alimentacin. El modo de encender el ventilador ha cambiado: cuando se enciende, siempre comienza a funcionar y luego se detiene despus de un tiempo. Ahora no gira todo el tiempo. El sistema no est overclockeado. CorsairLink es un juguete con el que puedes medir el consumo del sistema. No me gust la interfaz: siempre abra una ventana cuando inicie Windows.

modelo habitual Compr este modelo para una PC nueva pero el proceso de montaje se retras Decid probarlo en una PC vieja, pero result que el rel hace clic en l una semana despus regresaron me lo de servicio diciendo que el problema esta en la computadora y no en el block pero la proxima vez que se conecto me empezo a pitir y se encendio la luz roja de autodiagnostico periodicamente despus de lo cual me lo devolvieron para cinco aos con las palabras todo funciona all y acabo de terminar de ensamblar una nueva PC y cul fue mi decepcin cuando con esta nueva unidad "en funcionamiento" la nueva computadora comenz a reiniciarse ... ahora por el tercer mes he estado en el servicio ms a menudo que en Internet, despus de la experiencia adquirida, lo volvera a comprar? - Definitivamente no! al menos sin el prefijo "y" esta tecnologa todava est en bruto ... por supuesto, si la tomas, resulta que tengo un matrimonio, pero si despus del reemplazo habr una repeticin ... Gigabyte Z87X-OC no est alimentado

buen modelo el hecho de que esta unidad emita un pitido cuando la computadora est apagada anula toda su consideracin y pendiente. Compr una fuente de alimentacin por 8,000 rublos, nada en para volver a casa y encontrar que est pitando.

gran modelo Cambi la fuente de alimentacin (Zalman 1000-hp), porque despus de agregar un disco duro, el sistema dej de activarse normalmente - la proteccin de la placa base para voltaje inestable trabajado constantemente. Con el nuevo bloque, todos los problemas desaparecieron. El bloque puede hacer un sonido de clic: este es el ventilador que intenta girar, desafortunadamente no revis este momento, ya que estaba principalmente interesado en solucionar el problema con el modo de suspensin. Puede intentar solucionar este problema a travs del enlace corsair cambiando el perfil de enfriamiento.

buen modelo Todo estropea el fuerte chirrido de alta frecuencia del acelerador, por lo dems todo est bien. El parloteo no depende de la carga, su volumen cambia peridicamente, a veces no se escucha en absoluto. Cuando se ejecuta en tarjetas 3 7970 a plena carga (900 W), el ventilador es casi inaudible a aproximadamente 900 rpm. Con 4 x 7970, alrededor de 1100 W, el ventilador es

bastante silencioso.

gran modelo
Con interrupciones aleatorias de la fuente de alimentacin: no soy el nico "afortunado",
aqu estn los enlaces al foro de Corsair //forum.corsair.com/v3
/showthread.php?t=115157//forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=119550
Llev el mo al servicio, esperando el veredicto

excelente modelo
contento con la compra