

# ro/destornillador Einhell Expert Plus TE-CW 18 Li BL

vale la pena si no se rompen un tornillo autorroscante estructural de 30 (100 mm), la caja de cambios hace ruido. Enviado en garantía. Se cambia la caja de cambios con el motor. La caja de cambios no es plegable, hay que tener en cuenta que viene con el motor.