

# Aire acondicionado Hitachi RAS-08AH1/RAC-08AH1

excelente modelo Hecho slidamente, no da la impresin de ser barato. En comparacin con el GREE, que est en el trabajo, es mucho ms silencioso, los ajustes de direccin del flujo se adaptan. No se llevaron un inversor, porque se usar durante aproximadamente un mes durante el ao y la diferencia de precio con un inversor nunca se pagar, pero personalmente no veo ningn otro punto en un inversor.

un buen modelo Como instalador, dir lo siguiente: la unidad interior es muy ruidosa, 3 velocidades de ventilador, como mnimo sopla bastante fuerte y, por lo tanto, fuerte, por lo dems no hay quejas, muy buen flujo control, puede soplar paralelo al techo, y no en la parte posterior o una persona, el radiador de dos filas de la unidad externa es bueno, hay una reserva de energia.

modelo regular No lo recomendaria

excelente modelo Enfri una habitacin de 20 metros en 30 minutos, de +32 a +26, y fue muy significativo y perceptible en el borde de la salida de la habitacin al pasillo y a la cocina.. despues de 2 horas ya en el pasillo y la cocina estaba mucho ms fresca. cuando se trabaja a 17 grados en la habitacin se vuelve incluso fro. pero soy un fantico ms clido y +24 es la temperatura ms cmoda para m. Funciona silenciosamente (pero no puedo compararlo con nada) no me molesta. nada se rompe en ninguna parte, solo el dbil sonido del aire que se escapa. Enfri la habitacin por la noche y la apagu a las 4 de la maana, me despert y la encend, ya que estaba mal ventilada. Continu durmiendo con el aire acondicionado encendido a baja potencia. El plstico es slido, suave y brillante, la carcasa interior sin ningn diseo especial, todas las lneas son suaves, redondeadas, de longitud pequea. no estrope la situacin. persianas - una, la vista es bastante agradable (no hay dientes y el interior no es visible) los tallos "izquierda-derecha" se mueven manualmente. pero los apago 1 vez y ya no los toco. Unidad exterior metlica, funcionamiento silencioso. cuando se para en el balcn, debe ir directamente al lugar donde cuelga, luego puede escucharlo funcionar. junto a la ventana de la cocina, cuando esta abierta no se oye.. se oye mucho mas el ruido de la calle y de las ventanas al patio. totalmente satisfecho! la vida se ha vuelto mucho ms cmoda!

Modelo regular Panasonic es mejor.

buen modelo Modelo decente, buena mano de obra. Cumple sus funciones (por su dinero) al 100%. Si necesita tranquilidad y elegancia, esto es ME y Daikin con sus etiquetas de precios.

Modelo regular Unidad interior ruidosa, traqueteo. En comparacin con Mitsubishi en el trabajo, el cielo y la tierra. La unidad interior es bastante voluminosa. Suena fuerte cuando la unidad externa se enciende y se apaga. La unidad exterior tambien es ruidosa (un poco de venganza contra los vecinos a los que les gusta perforar). No comprara una segunda vez por nada.

modelo habitual No eleg el aire acondicionado por su apariencia, pero si me hubiera dado cuenta de antemano que la unidad interior es tan grande, y an tan ruidosa con estas dimensiones, no lo habra comprado. Me consuelo con el hecho de que compr el acondicionador de aire barato y trabajo l es slo 2-3 meses al ao. La instalacin cost 11.000 rublos en Mosc.

buen modelo Lo instal como segundo en la habitacin de mi hija. La velocidad y la potencia de refrigeracin agradan, incide la gran unidad interior (gran superficie del radiador para el refrigerante). Es un poco ms ruidoso que el Mitsubishi, pero esto se nota porque el precio es 2 veces diferente. Pero la tarea principal del acondicionador de aire es enfriar, y esto es 5. Pro-en China

buen modelo Despues del verano, decid que faltaba un cond-ra en un billete pequeno de tres rublos, cuesta samsung 9, decid tomar otro, eleg entre panas chinos, toshib, hitachi, sanya - ms de 15 - dale no quera. Haba pocas ofertas, cuando el precio era 16000 - pensaba que haba subido a 19 - lo tom, result ser 20000 con la entrega, ahora es ms caro. Instalacin con evacuacin 8.000 en Mosc Una unidad interior grande, pareca que todos los acondicionadores de aire a 410 fren sufren de esto. Sin modo ventilador, solo deshumidificacin. Funciona para refrigeracin a -5, contrario a las instrucciones. Bien expone el flujo a lo largo del techo. El bloque exterior - hierro. interior de plastico el bloque es grueso, los filtros se quitan muy convenientemente Aire acondicionado normal, ni mejor ni peor en su clase, solo con la inscripcin de Hitachi.