

Aire acondicionado Hitachi RAS-10AH1/RAC-10AH1

excelente modelo Hecho slidamente, no da la impresin de ser barato. En comparacin con el GREE, que est en el trabajo, es mucho ms silencioso, los ajustes de direccin del flujo se adaptan. No se llevaron el inversor, porque se va a usar alrededor de un mes durante el ao y la diferencia de precio con el inversor nunca se pagar, y yo personalmente no veo ningn otro punto en el inversor.

un buen modelo Como instalador dir lo siguiente: unidad interior, 3 velocidades de ventilador, como mnimo sopla bastante fuerte y correspondientemente fuerte, de lo contrario no hay quejas, muy buen control de flujo, puede soplar en paralelo hasta el techo, y no en la parte posterior o frontal, el radiador de la unidad externa es de dos filas, es bueno, hay una reserva de marcha.

Modelo regular No recomendar a comprar

Excelente modelo Enfra una habitacin de 20 metros en 30 minutos, de +32 a +26, y fue muy significativo y notable en el borde de la salida de la habitacin al pasillo y a la cocina ... despues de 2 horas estaba mucho ms fresco en el pasillo y en la cocina. Cuando se trabaja a 17 grados, incluso se enfra. en la habitacin. pero soy un amante ms clido y +24 es la temperatura ms cmoda para m. Funciona silenciosamente (pero no puedo compararlo con nada) no me molesta. nada se rompe en ninguna parte, solo el dbil sonido del aire que se escapa. Enfri la habitacin por la noche y la apagu a las 4 de la maana, me despert y la encend, ya que estaba mal ventilada. Continu durmiendo con el aire acondicionado encendido a baja potencia. El plstico es slido, suave y brillante, la carcasa interior sin ningn diseo especial, todas las lneas son suaves, redondeadas, pequeas en longitud. La situacin no se estropea. fajas - uno, la vista es bastante agradable (no hay dientes y el interior no es visible) fajas " que le gusta perforar). No lo comprara por segunda vez por nada.

modelo habitual No eleg el aire acondicionado por su apariencia, pero si me hubiera fijado de antemano que la unidad interior es tan grande, e incluso tan ruidoso con estas dimensiones, no lo comprara. Me consuelo con el hecho de que compr el aire acondicionado a bajo precio y solo funciona 2-3 meses al ao. La instalacin cost 11,000 rublos en Mosc . La velocidad y la potencia de refrigeracin agradan, incide la gran unidad interior (gran superficie del radiador para el refrigerante). Es un poco ms ruidoso que el Mitsubishi, pero esto se nota porque el precio es 2 veces diferente. Pero la tarea principal del acondicionador de aire es enfriar, y esto es por 5. Fabricado en China

un buen modelo uno, Eleg entre Chinese Panas, Toshib, Hitachi, Sanya no quera dar ms de 15. Haba pocas ofertas, cuando el precio era 16000 - pensaba que haba subido a 19 - lo cog, me sali 20000 con envo, ahora es ms caro. Instalacin con evacuacin 8.000 en Mosc Una gran unidad interior, pareca que todos los acondicionadores de aire a 410 fren sufren de esto. Sin modo ventilador, solo deshumidificacin. Funciona para refrigeracin a -5, contrario a las instrucciones. Bien expone el flujo a lo largo del techo. El bloque exterior - hierro. interior de plstico

el bloque es grueso, los filtros se quitan muy convenientemente Aire acondicionado normal, ni mejor ni peor en su clase, solo con la inscripción de Hitachi. 000 en Mosc Una unidad interior grande, mir esto, todos los acondicionadores de aire a 410 fren sufren de esto. Sin modo ventilador, solo deshumidificacin. Funciona para refrigeracin a -5, contrario a las instrucciones. Bien expone el flujo a lo largo del techo. El bloque exterior - hierro. interior de plastico el bloque es grueso, los filtros se quitan muy convenientemente Aire acondicionado normal, ni mejor ni peor en su clase, solo con la inscripción de Hitachi. 000 en Mosc Una unidad interior grande, mir esto, todos los acondicionadores de aire a 410 fren sufren de esto. Sin modo ventilador, solo deshumidificacin. Funciona para refrigeracin a -5, contrario a las instrucciones. Bien expone el flujo a lo largo del techo. El bloque exterior - hierro. interior de plastico el bloque es grueso, los filtros se quitan muy convenientemente Aire acondicionado normal, ni mejor ni peor en su clase, solo con la inscripción de Hitachi.