

Impresora multifuncin Brother DCP-L2532DW

Lo imprim en el cartucho de inicio y compr un basf tn2421 normal. En la pgina 1000 exige repostar - por 160 UAH. Compr una lata de tner compatible. Encontr un video en YouTube, en principio, nada complicado: desenrosque un par de tornillos en el cartucho, llene el tner, configure la casilla de verificacin en la posicin correcta. Entonces, desde el cartucho inicial, se puede reorganizar a otro y reimprimir. Un chip nuevo cuesta 180 UAH.

modelo con fallas gravesNo recomiendo comprar este dispositivo!!!!