

Calentador de agua Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2,

modelo con fallas graves filtrado un año después de la operación

modelo con fallas graves Tuve este milagro de la tecnología durante dos años en el tanque. Un tipo vino del centro de servicio y dijo que no lo atendiera, así que camine por las ciudades. Sin modelo!

Excluyo todas las calderas Electrolux de las posiciones seleccionadas. Bellamente pintado el interior en el baño. Funcionó sin problemas durante 1 año y 2 meses y comenzó a gotear. Goteó lentamente 30-50 ml de agua en horas 12. Todo siguió funcionando, por lo tanto, dado que los niños pequeños y el agua tibia se necesitan constantemente, decidimos llegar al manantial y eliminar las deficiencias. En un nuevo día hermoso, el aparato dejó de calentar y tuvo que ser apagado. Por el dinero gastado y por experiencia (esta caldera estaba 3 m después de Atlantic VM100 4 años (estallido del tanque), y Electrolux EWH100 Magnum funcionó durante 7 años incluso sin mantenimiento y se desmanteló en condiciones de trabajo debido a una reparación) sin duda elija la misma marca de caldera, pero no tuvo en cuenta el país de origen. Si el anterior se hizo en Europa, entonces el adquirido es China. Fue un error. Ahora estamos seleccionando una caldera adecuada para la ubicación de las tuberías, dimensiones, resistencias secas y el país de origen correspondiente con estándares de calidad normales.

modelo con fallas graves Falleció dos años después. se filtró. no dijeron nada sobre esto en la tienda. En general, no funcionó bajo la garantía, lo enviaron hermosamente a ...! No recomiendo este modelo. con fallas graves La conclusión es no comprar un dolor de cabeza por mucho dinero.