

# Calentador de agua Drazice OKCE 100

buen modelo Grande (ms de 50 cm de dimetro), pesado (36 kg de peso en seco). Hay varias caractersticas: tuberías de entrada / salida con un dimetro de 3/4 pulgadas (generalmente 1/2), la distancia entre los puntos de conexin es de 45 cm (generalmente alrededor de 30-35). El kit viene con una vlvula de retencin/explosin de alta calidad y no viene con un cable elctrico. Aislamiento trmico espesor 42 mm. Documentacin del calefactor: un disco DVD-R en el que se encuentran todas las instrucciones (de instalacin, conexin, funcionamiento, etc.), la cartula de este disco acta como tarjeta de garanta, tambin tiene sellos sobre la venta/instalacin/conexin al fuente de alimentacin Uno de los requisitos de las instrucciones de instalacin: "antes de la instalacin, asegrese de apretar todas las tuercas que sujetan la brida en la parte inferior del tanque". Lleg a dar media vuelta/girar todo. La perilla de control de temperatura tiene la capacidad de fijar la temperatura seleccionada o fijar el sector de ajuste. Tanque de acero esmaltado, resistencia de esteatita "seca", 2000 Watts. Mantenimiento del calentador, de acuerdo con las instrucciones, una vez cada 2 aos. No hace ruido durante el funcionamiento, no gorgotea. Se instal en lugar del Termex con fugas, por lo que me sorprendieron tanto todos estos matices en la diferencia de dimetros de las tuberías de conexin, la distancia entre los ganchos, etc. En el trabajo de slo unos pocos das, mientras funciona a la perfeccin. Da la impresin de un artculo confiable, veamos cmo ser en la realidad. por eso me sorprendieron tanto todos estos matices en la diferencia de dimetros de los tubos de conexin, la distancia entre los ganchos, etc. En el trabajo de slo unos pocos das, mientras funciona a la perfeccin. Da la impresin de un artculo confiable, veamos cmo ser en la realidad. por eso me sorprendieron tanto todos estos matices en la diferencia de dimetros de los tubos de conexin, la distancia entre los ganchos, etc. En el trabajo de slo unos pocos das, mientras funciona a la perfeccin. Da la impresin de un artculo confiable, veamos cmo ser en la realidad.