Tetera Braun MultiQuick 5 WK 500

Excelente modeloBuen diseo, ensamblaje de calidad y, lo que es ms importante, calienta el agua rpidamente. Estamos satisfechos, lo recomendamos a todos

excelente modeloCmpralo, no te arrepentirs!

mal modeloUso este hervidor desde hace 9 aos. cuando comenz a apagarse espontneamente incluso antes de hervir, quise comprar uno nuevo ... Le las reseas y me di cuenta de que era mejor arreglar el viejo ... Quit el mecanismo de apagado en caso de levantarlo de la base y la tetera sigue funcionando correctamente... Es una pena que incluso los fabricantes como brown estropearan la calidad de sus productos...

excelente modeloAntes de eso, haba un viejo Brown, arado por 10 aos, se traslad a la residencia permanente en el pueblo. Tengo este en gris y blanco. Nos acostumbramos rpidamente, aunque un mes despus trat de no encenderme una vez, pero somos eslavos, algodn en el cuerpo y la tetera ha estado funcionando por segundo ao sin ninguna queja)))

un buen modeloLa tetera se compr para el trabajo, y el criterio principal fue la velocidad de ebullicin - despus todo, en el trabajo todo se hace a la carrera, hasta una taza de t. No dir que dedigu mucho tiempo a buscar, pero en el sitio web de una tienda en lnea popular, esta unidad era la ms poderosa en el momento de la compra y sobornada con la promesa de hervir agua en 35 segundos (* 200 ml =)). Es por eso que se compr por un precio moderado de 2,8 kilorublos, no muy barato (especialmente para el trabajo), pero no es una Istima por algo bueno. Al da siguiente, la unidad se entreg en el lugar de servicio y se prob en accin. Los resultados de mis mediciones: 1,5 I - un poco menos de 4 minutos, 0,75 - un poco menos de 2. Parece que es capaz de cumplir la promesa de hervir 0,2 l en 35 segundos. As que no hay quejas aqu, pero de lo que s hay quejas es de la calidad de la mano de obra, O mejor dicho, asambleas. El cuerpo de la tetera no es monoltico, est ensamblado a partir de una gran cantidad de partes de diferentes texturas y todo no encaja bien entre s. Como resultado, despus de tres pasos, la tetera parece normal (incluso linda), pero cuando la levantas, comprendes que est todo un poco torcida: se eriza aqu, la unin es desigual all, algn otro detalle cay mal. ... Si el precio es tres veces ms bajo, sera perdonado, pero es muy desagradable. Sobre todo teniendo en cuenta el origen: una marca alemana, un montaje checo... En definitiva, por la calidad de la mano de obra -como mucho 4-.La tapa no me ha gustado todava. A primera vista, debera abrirse con un botn, pero de hecho, al presionar el botn, solo se eleva, y puede abrirlo completamente solo sosteniendo los bordes, porque. No hay "gancho" para los dedos en la tapa misma. De nuevo, molesto. No puedo decir nada sobre la fiabilidad, porque lo compr hace poco. Por lo tanto, de acuerdo con las primeras sensaciones, puse 4. En general, no recomendara esta unidad para el hogar

despus de todo, en el hogar quiero tener no solo funcionalidad, sino tambin esttica. Y por el trabajo, en general estoy satisfecho. Al menos es ms rpido que el hervidor que tenamos antes.

Buena suerte a todos!

El nombre de la empresa es el mismo, pero la calidad dista mucho de ser la mismaEl primer hervidor wk 210 (fabricado en Alemania) sirvi durante mucho tiempo, pero el mecanismo de apertura de la tapa literalmente se rompi

la segunda tetera wk 300 (ensamblada en la Repblica Checa) la compr mi hija como regalo, ha estado funcionando durante ms de 2 aos

la tercera me regalaron la tetera wk 500 (ensamblada en la Repblica Checa) para mi cumpleaos, espero una larga vida til, pero, despus de leer crticas negativas, estaba un poco molesto.

modelo habitual Comprado para mi madre hace 2 aos, no hierve ms rpido que otras teteras, como resultado, despus de 2 aos se filtra, se filtra hacia abajo, creando un "pantano" ahora estamos buscando un reemplazo

un mal modelo Necesitaba urgentemente uno nuevo tetera, aconsej el vendedor, dijo que dicen que la empresa es bien conocida, hecha en la Repblica Checa, el plstico no huele - la infeccin engaada. La compaa es bien conocida, hecha en la Repblica Checa, pero el fuerte olor a plstico se siente incluso a medio metro en el momento del agua hirviendo. Todas las dems deficiencias pueden perdonarse, pero no lo que estropea el agua. Cuando abre la tapa, el condensado fluye hacia la superficie del hervidor, al principio no vi de inmediato de dnde venan las gotas de agua debajo del hervidor, pens que estaba goteando. Tetera vieja: Philips de fabricacin polaca no estrope el agua, pero el botn de encendido se rompi - Quise tirarlo al armario, pero ahora tengo que llevarlo a reparar...

gran modelo

mal modelo Compr un hervidor "Cool BRAUN" por 3200 como resultado, despus de 2 meses estaba tapado y es necesario presionar 5 veces para hervir el agua + inmediatamente despus de apagarlo, no enciende, debe esperar 30 -40 segundos para volver a encenderlo y hervir tomar de 10 a 15 minutos en lugar de los 35 segundos escritos en la etiqueta. Lo uso 2 veces al da: por la maana (si no llego tarde al trabajo) y por la noche. Y al mismo tiempo compr "Pola