## Baera Volle 12-88-102 170x75

Dinero tiradoModelo fallido, grifos en las patas, abre solo con el pie, la manguera es corta, las vlvulas son basura, tres meses y un reemplazo, necesita instalar uno de calidad de inmediato. Dinero gastado en vano

La cosa vale completamente la pena.Lo hemos estado usando durante ms de 2 aos, el vuelo es normal. hervido bajo la garanta, no hubo ms problemas. Me gustara ms, pero la habitacin en s no lo permite, pero menos consumo de agua ... En cuanto a m, no hay suficiente boquilla para los talones, luego la relajacin completa, pero ellos decir que puede entregar.