

Placa base ASRock B450M Pro4

Para montajes económicos aptos Excelente placa base por el dinero

0 esto tuvo que ser tratado. El problema es que la salida de sonido al panel frontal es de muy mala calidad. Traté de averiguar cuál era el problema, actualicé los controladores, pero al final descubrí que ASRock a veces fabrica placas con esa característica y que esto es algo normal. El resto de la placa está bien, no he probado a overclockear nada

Como MP con un montón de conectores y en un chipset B450, entonces sí, pero si lo tomas para overclocking, entonces NO. Compré un ASRock B450M Pro4-F, todavía no entiendo cómo mi modelo difiere de este modelo, excepto por el número de salidas USB. Entonces, cuando traté de overclockear el procesador 2200g en el BIOS, fijé el voltaje de 1.40v y la frecuencia de 3800 MHz, entré en Windows, abrí CPU-Z, veo 1.392v. Vale la pena encender cualquier prueba de estrés o dar cualquier carga, ya que el voltaje comienza a saltar de 1.34v a 1.41v, lo cual es más interesante, cuanto mayor es la carga en el procesador, menor es la caída de voltaje. No sé con qué está conectado, tal vez tengo ese modelo!