

Sierra Bosch GSA 10,8 V-LI Professional 060164L902

modelo normal La mayoría de las hojas de sierra de sable son demasiado para ella: no hay suficiente potencia. Bueno para cortar metal. El diseño es sencillo y fiable, el principal inconveniente es que las hojas de sierra de calar NO SON ADECUADAS, aunque exteriormente el bloqueo parece el de una sierra similar de metabo, y se le pueden poner hojas de sierra de calar y de vaivn.

excelente modelo Lo saqu completo con destornillador y linterna. La verdad es que todavía no me ha venido muy bien, así que jugu al principio y ya está. Sin embargo, para mí, de alguna manera forma la opinión de que aserrar, por ejemplo, tablas, con una sierra común es más rápido o lo mismo. Es dolorosamente inusual, el voladizo de la hoja en sí es pequeño. Aunque, según tengo entendido, el árbol toma hasta 6 centímetros de espesor! Todavía no he aserrado el resto de los materiales. Pero a mis mujeres les gustó mucho para dar, cortaron activamente ramas en los árboles, cortaron las mismas ramas y pedazos. de leña para un fuego, etc. Bueno, comencé a usar esta cosa más mirándolos. En general, sigo siendo de la opinión de que esto es más un juguete y, hasta cierto punto, un empujador. Para un trabajo serio, no el hecho de que va a hacer! Pero quien sabe, el tiempo dirá, quizás no haya practicado lo suficiente todavía!

gran modelo Lo tomé por 7500 rublos en una caja. Le aconsejo que lleve al menos 4 baterías para trabajos serios (o use las viejas de otros juegos de herramientas de Bosch). Bueno, para trabajar en las cosas pequeñas, se deben tomar al menos 2 baterías. Si observa las deficiencias, son insignificantes, ya que la sierra recíproca no está diseñada para materiales tan serios como tablas anchas y gruesas, es más fácil y rápido tomar una sierra circular y cortarla. ella corta horquillas y ramas a la perfección :) Por ejemplo, corté la horquilla M8 en 10 segundos. Las tuberías de PP generalmente son silenciosas :) Bueno, las ramas redondas toman corriente así, aunque hay que cambiar las baterías. Para tablas anchas y gruesas, esta sierra NO ESTÁ PREVISTA, elija una mejor sierra circular Bosch 65 CE (con protección contra el sobrecalentamiento del motor)).