

# Humidificador AIC SPS -878

Excelente modelo Excelente! Hidrata con una explosión! En un par de horas sube la humedad de 35 a 65 como máximo. El que escribe que tiene una habitación de 15 metros a 40 con dificultad, o tiene problemas con el higrómetro, o la batería le sobra. Una habitación de 21 metros se humedece fácilmente. Por cierto, en las instrucciones (papel) está escrito que el área máxima de la habitación es de 25 metros cuadrados. metros, y en todos los sitios dice 20. A alguien no le gusta el plástico allí, también es extraño al menos, el plástico es normal, plástico común para electrodomésticos, bueno, aparentemente todo no le queda bien allí ... Y es ruidoso para ella. Una vez por hora puede gorgotear tranquilamente, como máximo gorgotea más a menudo, pero no me molesta en absoluto. Lo único que puede escuchar (sucede si escucha) es el ultrasonido en sí. Menos uno, en mi opinión, la baha de agua. No entiendo muy bien por qué lo hicieron así, se podía hacer una baha desde arriba, pero tampoco me molesta. Quitar la tapa, darle la vuelta y verter agua no es un problema, aunque gotea al darle la vuelta. Aquí está el único inconveniente. Con todas las ventajas de este dispositivo, creo que esto no da miedo. No fluye, no se acumulan charcos. Cosa muy útil y no cara. Estudié todo Internet antes de comprar, me detuve en esta empresa y este modelo. No me arrepiento y si me preguntan, lo recomendaré. Pongo cinco, porque creo que la baha de agua no es tan negativa. Le sobre otros humidificadores, hay montañas de problemas. Aquí no hay problemas. Estoy muy satisfecho.

buen modelo Clase económica ejecutiva. Lo llevé a la dacha. A una temperatura exterior de +7, +10 grados y alta humedad, en una habitación de 15 cuadrados y puertas y ventanas "soviéticas" al máximo, extraje la humedad hasta un 40% con un poco: ir al almacén para cambiarlo por uno más potente, con gran depósito e hidrostato incorporado.

mal modelo Al principio satisfecho. Parece un jarrón, agrada a la vista, es conveniente verter agua (pico extraíble). Una semana después, la insatisfacción con esto ha crecido en ocasiones. La calidad del plástico es regular, puede ser mejor. Desagradable al ensamblar y al tacto. Ruidoso, el agua gorgotea como una pequeña fuente en la habitación. El botón de encendido se inserta inicialmente torcido, por lo que no tenía sentido navegar por las divisiones, torcido al azar. Para encender, debe sostener el humidificador, el botón gira con fuerza cuando se enciende. Cuando se acaba el agua, el botón se ilumina en rojo y el humidificador deja de funcionar y hace ruido. Hay que cambiar el agua con un paño. Pongo un trapo al lado, quito el pico, lo pongo en un trapo (el agua sale), lo mismo con el tanque: lo quito, lo doy vuelta y lo pongo en un trapo. Es mejor verter 2,8-2,9 litros, de lo contrario no funciona. La basura más ofensiva que sucedió: después de una semana de trabajo, la presión del vapor dejó de regularse en absoluto. Golpea todo el tiempo como si estuviera a la máxima potencia, no importa cuán fuerte gire el botón ... Aquí hay tal cosa. Consejo: compre humidificadores probados, no se deje engañar por la hermosa vista sin reseas.

buen modelo Lo bueno, sus 20 metros dan como resultado un nivel 4. Como usted entiende, eliminan el vapor de agua de sí mismos, pero el vapor es frío, no caliente. 3 días de columna de vapor

a un máximo de 1 metro golpea fuera, hidrata perfectamente. Si vierte agua helada e inmediatamente la enciende al máximo, luego de un par de horas en una habitación de 20 cuadrados se enfría bastante (competidor del aire acondicionado). lo que sucedió: después de una semana de trabajo, la presión del vapor dejó de regularse en absoluto. Golpea todo el tiempo como si estuviera a la máxima potencia, no importa cuán fuerte gire el botón ... Aquí hay tal cosa. Consejo: compre humidificadores probados, no se deje engañar por la hermosa vista sin reseas.

buen modeloLo bueno, sus 20 metros dan como resultado un slido 4. Como usted entiende, eliminan el vapor de agua de sí mismos, pero el vapor es frío, no caliente.3 días de columna de vapor a un máximo de 1 metro golpea fuera, hidrata perfectamente. Si vierte agua helada e inmediatamente la enciende al máximo, luego de un par de horas en una habitación de 20 cuadrados se enfría bastante (competidor del aire acondicionado). lo que sucedió: después de una semana de trabajo, la presión del vapor dejó de regularse en absoluto. Golpea todo el tiempo como si estuviera a la máxima potencia, no importa cuán fuerte gire el botón ... Aquí hay tal cosa. Consejo: compre humidificadores probados, no se deje engañar por la hermosa vista sin reseas.

buen modeloLo bueno, sus 20 metros dan como resultado un slido 4. Como usted entiende, eliminan el vapor de agua de sí mismos, pero el vapor es frío, no caliente.3 días de columna de vapor a un máximo de 1 metro golpea fuera, hidrata perfectamente. Si vierte agua helada e inmediatamente la enciende al máximo, luego de un par de horas en una habitación de 20 cuadrados se enfría bastante (competidor del aire acondicionado). compre humidificadores probados, no se deje engañar por la hermosa vista sin reseas.

buen modeloQu bueno, funciona con sus 20 metros en un slido 4! Como comprender, eliminan el vapor de agua, pero el vapor es frío y no caliente.Los primeros 1-2 días funciona mal (de alguna manera puede acelerar), el vapor de agua no es visible en absoluto, pero después de 2-3 días, la columna de vapor a un máximo de 1 metro golpea fuera, hidrata perfectamente. Si vierte agua helada e inmediatamente la enciende al máximo, luego de un par de horas en una habitación de 20 cuadrados se enfría bastante (competidor del aire acondicionado). compre humidificadores probados, no se deje engañar por la hermosa vista sin reseas.

buen modeloQu bueno, funciona con sus 20 metros en un slido 4! Como comprender, eliminan el vapor de agua, pero el vapor es frío y no caliente.Los primeros 1-2 días funciona mal (de alguna manera puede acelerar), el vapor de agua no es visible en absoluto, pero después de 2-3 días, la columna de vapor a un máximo de 1 metro se elimina e hidrata perfectamente. Si vierte agua helada e inmediatamente la enciende al máximo, luego de un par de horas en una habitación de 20 cuadrados se enfría bastante (competidor del aire acondicionado). el vapor de agua no es visible en absoluto, pero después de 2-3 días, la columna de vapor a un máximo de 1 metro se elimina e hidrata perfectamente. Si vierte agua helada e inmediatamente la enciende al máximo, luego de un par de horas en una habitación de 20 cuadrados se enfría bastante (competidor del aire acondicionado). el vapor de agua no es visible en absoluto, pero después de 2-3 días, la columna de vapor a un máximo de 1 metro se elimina e hidrata perfectamente. Si vierte agua helada e inmediatamente la enciende al máximo, luego de un par de horas en una habitación de 20 cuadrados se enfría bastante (competidor del aire acondicionado).