

Multiherramienta Bosch PMF 10,8 LI 0603101926

Gran modelo Herramienta de nicho. Lo compré hace más de un año y lo usé 5 veces en total. Pero! Todas estas 5 veces hubo una situación en la que necesitaban 5 minutos, o algo más durante 5 horas, o con la invitación de profesionales, la compra de herramientas adicionales y todo eso. Algo como esto.

mal modelo Lo compré después de trabajar con el mismo modelo, pero con cable. Como resultado, no entendí para qué opciones de trabajo fue concebido. Entiendo que este es un modelo doméstico, no profesional. Pero tampoco soy constructor, e incluso para trabajos pequeños la batería no es suficiente. La herramienta bajo carga funciona durante 10-15 minutos. Entonces la batería muere. Si, hay un segundo en el kit: da otros 15 minutos. Pero durante estos 15 minutos adicionales, la primera batería realmente no tiene tiempo para cargarse. O mejor dicho, ni siquiera comienza a cargar durante este tiempo, al estar instalada en la herramienta durante su uso, esta se calienta y la protección térmica del cargador ni siquiera empieza a cargarla hasta que se enfría. Como resultado, trabaja durante media hora, descansa durante una hora y espera a que se cargue. En total, fue necesario cortar 8-10 tablas de revestimiento en su lugar.

excelente modelo Lo uso en casa. 1. cortar soportes para cortinas: no es conveniente, la sierra de calar manual no es más lenta ni más conveniente (eléctrica, menos conveniente que PMF) 2. Lijar la encimera: era elegante, compacta y conveniente, pero debido a la batería débil, todavía tenía que trabajar con mis manos). Cortar los clavos de espiga (se asentaron firmemente en la pared de concreto), me evaporé, pero no encontré una alternativa (ninguna otra herramienta encajaba bien en la pared). Corte. Y luego pulido. SUPER. 4. Escoger la lechada del azulejo, con una boquilla nativa RPIDA y convenientemente (me subí debajo del fregadero y debajo del gabinete, etc). Se sobrecalienta RPIDO a altas RPM. Todavía MUY satisfecho.

Modelo regular Sin comentarios.

Excelente modelo A veces es simplemente indispensable, por ejemplo, después de colocar el laminado, la puerta no se abrió por completo, por lo que con su ayuda, corté la parte inferior en 2 mm y de manera uniforme y precisa. Una cosa útil en el hogar.

mal modelo Esperaba más, pero resultó ser una cosa con un rendimiento casi nulo. Compré consumibles adicionales por otros 5 mil ... Es una pena, se desperdicia dinero. De ninguna manera reemplazar sierras para metales, sierras de calar, amoladoras, etc. viejas y probadas. Lo único más o menos obtenido de esta "unidad milagrosa" es moler en lugares difíciles de alcanzar... y quizás eso es todo. El resultado general es profundamente decepcionante.

un buen modelo necesita una batería más grande y probablemente tres piezas a la mano a la vez.

mal modelo Multifuncional función durante poco más de un mes en un modo periódico silencioso. Corta metal y plástico para el suministro de agua en el campo (la calidad del corte de la sierra fue promedio), nivel el revestimiento clavado en su lugar (resultado uniforme), corta los paneles de plástico para el baño, etc. a medida. (generalmente til). Pero aquí, el otro día, traté de quitar un azulejo astillado cortando entre las costuras del azulejo, pero el dispositivo no lo soportó, silbó y dejó de generar vibraciones (el motor funciona). Se puede ver que se rompió el embrague o alguna otra parte de la transmisión, lo cual fue muy molesto, tanto más que no esperaba de Bosch. Por lo tanto, si necesita hacer algo que no sea rápido y sin una carga pesada en el dispositivo, tirar, pero en la vida real es posible que necesite algo diferente, como yo, y luego es mejor elegir algo más confiable y para mayor reparación es más potente y más productivo...