## RAM G.Skill F4-2400C15D-16GTZRX

buen modelo, me gustb550m aorus elite y stone 2600, bios versin 10a, no toma la frecuencia de 3200 (como est escrito en la caja) no usa el perfil xmp, funciona en el estndar 2133, en otra PC (x470 ryzen 1600) funciona sin problemas

Bralk 3900x. El overclocking tom 4200 sin fallas en cl19. Pero no recib un impulso debido a si. Dej la frecuencia 3600 cl16. Norma ms corta