

Placa base Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

Placa como placa, normal. Primero funcion con 2700X, luego con 5900X. Con el procesador 5900X, la memoria de repente comenz a perseguir ms que XMP
aparentemente, el problema todava estaba en el controlador de memoria del procesador y no en la placa.

china (comprado para ryzen 3700x