

Placa base Gigabyte X570 AORUS MASTER

En realidad, solo puedo repetir lo que dije al principio: un tablero de primer nivel en todo. De hecho, un tablero de primer nivel, con todas las consecuencias.

Un amigo de Asus Pro WS X570-ACE tiene todo estable y sin un ENORME! La memoria no manejaba nada (G.Skill Trident Z Neo DDR4 2x8Gb) solo perfil XMP 16-16-16-36 3600 MHz. Y en algún lugar de febrero de 2020, se lanzó un nuevo BIOS y todo mejor 14-14-14-36 3600 MHz (solo redujo los tiempos) PERO! SI INSTALA RYZEN MASTER PROG Y COMIENZA A OVERCLOCKING, LA ESTABILIDAD PERDER EL SISTEMA DEJA DE CARGAR E INCLUSO EL BIOS ESTPIDO puede comenzar durante 7 minutos Terrible ventilador MUY FUERTE en el chipset (Caso Fractal Design Define XL R2 - hay 3 ventiladores + Be quiet Rock Pro 4) - NO LOS ESCUCHO NADA. pero este vil PropelerRRRRRR SIEMPRE es audible

Te aconsejo que compres Muy buena placa base. Muy caro PERO mejor incluso ahora simplemente NO)))