

Cortacsped Ryobi RLT-36C3325

modelo terrible Compr una herramienta en 2012 con descuento, pero la situacin alrededor de este equipo no ha cambiado, la batera no da 36 sino 18 V (medido con un probador cuando completamente cargada), lo que indica la deshonestidad del fabricante y el vendedor, la batera dura de 10 a 20 minutos (alrededor de 1,5 acres), solo puede cortar csped suave (fresco) de hasta 10-15 cm de altura. Al reemplazar la linea de pesca con una uno ms grueso (2-2.5 mm), se quema despues de 5 minutos de trabajo (no es adecuado para una casa de campo de 6 acres, es mejor tomar inmediatamente uno de gasolina con una potencia de ms de 1 kW, o si hay electricidad , luego uno de red (tambin con una potencia mnima de 1 kW y preferiblemente con un hilo de pescar con un grosor de al menos 2 mejor que 2,5 mm, entonces la mquina le dar placer). Despues de 3 cortes, el motor est completamente obstruido. , y por lo tanto no se enfra, lo que conduce a su quemado.

modelo habitual Despues de una semana de propiedad, el cojinete de plstico se rompi (((

buen modelo Capacidad de la batera 2,6 A / h - suficiente para 30-40 minutos de trabajo, aunque no siega malas hierbas sino hierba fresca de hasta 10 cm de altura, porque la potencia sigue siendo pequea y el hilo de pescar es de solo 1,5 mm. NO !!!!!!!!!!! La batera dice 36 V - no lo crea! con un probador - el voltaje en los terminales de una batera completamente cargada (cuando se presiona el botn de prueba, los 4 LED se encienden) - 18,2 voltios.