

# A/ C Cooper&Hunter Eco Plazma CH-S18LKP

modelo habitual, nada especial Compr un aire acondicionado en la primavera del ao pasado, ya funcion durante dos temporadas y ya tengo una opinin clara: el aire acondicionado es un presupuesto claro, incluso enfra mucho mucho y cuando quieres ponerlo al mnimo, no funciona, necesitas apagarlo por completo. Tampoco estoy satisfecho con la calefaccin: es bastante dbil, dos convectores simples para mil hryvnias calientan mejor la habitacin. El aire acondicionado no es silencioso. De lo contrario, un dispositivo econmico normal, si no encuentra muchas fallas, entonces en el verano olvidar qu calor hace en casa.

El robot sensor de temperatura es absolutamente inadecuado. Modo automtico, que se encarga de recortar 24 grados, recortar 17-18 grados. Cuando se ajusta manualmente, es imposible alcanzar la temperatura ptima, por lo que puede configurarla entre 26 y 27 grados, el aire acondicionado continua congelndose. El bloqueo interno ya est expresado, al menos un poco, no parece el mximo.

Puedes usarlo con algunas reservas.

Por el dinero, un dispositivo muy valioso. El aire se extrajo de fbrica de la unidad interior (el instalador dijo que no todos los acondicionadores de aire comprueban si hay fugas de esta manera). Se las arregla con un apartamento de dos habitaciones a lo grande.