

Baera Roca Haiti 170x80

modelo terrible Desafortunadamente, antes del nuevo año, el servicio terminó su trabajo y comenzó a partir del 12 de enero. Esperemos que lo reemplacen.

buen modelo An lo recomiendo.

psimo modelo verifique todas las deficiencias antes de comprar.

mal modelo El la baera tiene 5 años El revestimiento antideslizante se oscureció casi de inmediato, el esmalte se agrietó con una fina malla de pelo durante 4 años. Las manijas, con uso activo, deben apretarse periódicamente. No comprar una segunda vez

un modelo excelente el baera ha estado en pie durante 6 años, aún no hay quejas. desbordamiento no muy alto, no se puede obtener mucha agua. la forma es agradable, bastante espaciosa. los círculos antideslizantes se oscurecieron un poco después de un tiempo, pero permanecieron un poco más oscuros que el esmalte principal: no lo estropean mucho, pero no se iluminan de ninguna manera. se lava bien, sin químicos tóxicos se limpia bien, incluso de tintes para el cabello. las manijas no se desprendieron, pero nadie las cuelga realmente. el esmalte es de alta calidad, sobre los cayeron objetos gruesos y pesados, él no dejó caer todo allí, ni una sola viruta! orden lo mismo en una casa nueva.

buen modelo Básicamente buen baera!!! Estar en él es un placer, y se ve hermoso. Y ahora, en el caso: 1) Antes de instalar el "estacionamiento eterno" en su lugar, lo pegué afuera con material autoadhesivo aislante del ruido y el calor (goma espuma densa marrón oscuro de 3 mm de espesor), lo compré en el mercado, en algún lugar alrededor de 600r. 2) Lo instalé en soportes de metal (10 cm de alto. También lo pedí en el mercado, lo soldé por 500 rublos). Esto fue para facilitar la instalación y limpieza del desagüe en el futuro, y el espacio debajo del baera. se volvió más para las necesidades del hogar 3) Pernos para sujetar las patas (incluidos M10 a 30 mm.) corto, cambiado a más largo 45 mm (cuando, después de apretar la tuerca, quedan 2-3 hilos de rosca, es más confiable). Recomiendo lubricar todas las conexiones con aceite de máquina, litol o pintura para que no se oxide 4) Los costados cerca de las paredes se les pasó un sellador antihongos (se necesitaron dos tubos). Conchas en hierro fundido llenas de pegamento Momento. No se puede confiar completamente en el revestimiento antideslizante! Si el grifo está integrado en la pared, instálelo a una distancia de al menos 50 cm del borde superior del baera. Es más cómodo. Y lo último: SIEMPRE hacer puesta a tierra!!!! Atornille el cable con una tuerca y arandelas adicionales al perno de montaje de la pata. Se adjuntan fotos.

excelente modelo pedido para reemplazar el estándar 170*70 cuando lo trajeron, la diferencia de 10 cm de ancho parecía enorme, realmente es mucho más grande de lo que parece! paredes puras,