Baera Roca Continental 170x70

Le aconsejo que considere un anlogo de otras marcas europeas. La calidad es terrible, el esmalte es muy delgado, se not despus de una grieta espontnea.

entr debajo del azulejo y a lo largo del permetro haba una costura uniforme y ordenada, aunque al principio mir los baos domsticos. Es solo la geometra la que fall. Ella no es simplemente no, no es buena! El bao no solo est curvado a lo largo del lado largo, sino que incluso a lo largo del lado corto hay desviaciones. Lo verifiqu con un nivel de 1,5 m: haba una desviacin de aproximadamente 3 mm a lo largo del largo y 2 mm a lo largo del corto. Eso es Espaa para ti. Las piernas son endebles. Despus de instalar las patas, el maestro me ofreci colocar la baera en el podio de bloques de hormign celular. Mir las piernas con mis propios ojos y acept: el diseo para un bao que pesa menos de 80 kg sin agua es bastante dbil. En cuanto al esmalte, todava no puedo decir nada, ha pasado menos de un mes. Pero espero que al menos aqu la baera no os defraude.

buen modelo

psimo modeloNo aconsejara a nadie que compre esto. Esta es la segunda vez que me perforan en baeras de hierro fundido, no lo volver a tomar y no le aconsejar a nadie. Por no hablar de las dificultades de instalacin y desmontaje debido al enorme peso (si la instalas t mismo).

excelente modeloLa baera an no se ha utilizado para el uso previsto, est en proceso de renovacin. Lo pusieron en un ladrillo antes de alicatar las paredes (se coloc el piso), result ser, por as decirlo, una "afluencia" desde el azulejo hasta el costado del bao y ahora solo una fina costura de silicona y todo sin esquinas ennegrecidas. La conexin a tierra se realiza para el bao, solo hay antenas que son inconvenientes para el tornillo y el cable, nuevamente una falla del fabricante, as como con las patas.ps (Han pasado 5 meses) Excelente disipacin de calor, buen lavado, no suena como un tambor al llenar (Escucho bien a mis vecinos como tamborea).

buen modeloCuando compr hierro fundido importado, el principal requisito para ello era (adems de los precios) - para que todo sea paralelo y perpendicular. No hay problemas con el paralelismo, el bao no es un tornillo, al menos gracias por eso, pero con la perpendicularidad ... Una esperanza de que todo se enmascare con sellador blanco Complementar la revisin en seis meses, cuando aparezca la experiencia operativa . El esmalte es muy delgado, inmediatamente aparecieron rasguos y astillas. Mi hija jug con una botella de vitaminas, verti un poco de agua, el tubo cay al fondo e inmediatamente se rompi. Que tipo de cobertura es esa. Adems, en algunos lugares comenz a ponerse amarillo, cada vez que me derramo sudor para limpiarlo. Es mi agua? si el bao hasta tal punto de mala calidad. Solo el perezoso no ha escrito sobre el diseo repugnante aqu. Horror Para los padres, un bao acrlico por el mismo dinero se ve cien veces mejor y es ms conveniente lavarse en l. Que algn da el hierro fundido, nunca ms!

Mal modeloComprado en marzo para reemplazar una vieja baera de hierro fundido. Los problemas comenzaron durante la incrustacin en el bao. Result que tena bordes irregulares y las baldosas tuvieron que limarse en algunos lugares para ocultar la curvatura del lado! Pero lo peor fue durante el uso: debido al borde poco profundo y al desage adicional bajo, es imposible acostarse en el bao: las rodillas o la parte superior del cuerpo no caen en la entrada. Teniendo en cuenta el hecho de que mi altura es de 164 cm y el bao en s es de 160 cm, esto es una tontera! Y eso no es todo. Al marido le encanta sumergir la cabeza y aparecer. Debido a esto, cada vez que se vierte una gran cantidad de agua de la tina directamente sobre el piso a lo largo de la parte posterior. Esto nunca ha pasado con el bao viejo, y como mi marido se ha convertido en un hbito, despus de cada uno de nuestros baos, nos vemos obligados a lavar los pisos del bao

gran modeloEntrega muy rpida! Buen precio! Productos de calidad!

excelente modeloEn general, estoy muy satisfecho con el bao, lo instal yo mismo, lo uso desde hace ms de tres aos.

excelente modelo Reparado en septiembre. La eleccin fue entre este modelo y Jacob Delafon Parallel, pero en septiembre no haba Delafons sin bolgrafos en Mosc, y el problema se resolvi solo. Hemos estado usando el bao durante tres meses. Bastante satisfecho. Exhibido en ladrillos, ya que resulta demasiado bajo. As, tambin se resolvi el tema de la sostenibilidad. El bao no est fro, el revestimiento antideslizante ayud un par de veces. Se oscureci un poco. pero no crtico. Como curiosidad, recientemente he monitorizado los precios de la fontanera (Groe, Jacob Delafon, Gustavsberg, etc.), todo ha subido de precio un 5-10% respecto a septiembre, con casi el mismo euro. Slo Roca Continental incluso baj un poco de precio. Ni siquiera s cmo explicar esto, parece que la fbrica de Tosno no hace baos. Falsos? No lo s, pero hasta ahora estoy contento con mi bao.

modelo regularMe alegro de que las piernas se rompieran de inmediato, y no cuando estaba directamente en el bao. Porque inicialmente queramos Novokuznetsk, pero ahora me arrepiento de haber elegido Roca, pensamos que la calidad sera mejor.preservado

excelente modeloCompr un bao excelente antes de la crisis por 14 t. Mis amigos han sido conmigo durante 5 aos durante 2 aos. Todo est bien con ella.

Modelo regularBao ordinario, el esmalte es delgado, un poco amarillento. No hay nada especial para comparar, antes de eso tambin hubo un tipo sovitico de hierro fundido, durante siglos:)

un modelo excelenteEn general, estoy muy satisfecho con el bao, lo instal Yo mismo, lo he estado operando durante ms de dos aos. Hay que volver a levantarlo y ponerlo contra la pared, es obvio que las patas se van a caer, tom dos cuerdas y at las patas por la parte superior de la baera tirando con fuerza, puse la baera en la pared, comprob que las piernas estaban bien colocadas, apret los tornillos segn el nivel, todas nuestras baeras que se venden en Leroy se ven mucho mejor que en las reseas de Hyatt, si no tienes dinero, llvatela y no te molestes, mejor checa la geometra en la tienda si ya tiene una baera vieja y no necesita moverla para colocar tuberas, solo solicite un revestimiento acrlico, esta es en realidad una baera nueva, adems de ahorrar dinero, tiempo y

esfuerzo

no lo recomiendo.

excelente modeloPara un bao pequeo - ideal. Junto a ella tambin se elimin una lavadora vertical (ambas a lo largo de la pared 160 cm). El bao se ha vuelto ms espacioso.Las ventajas de una baera de una cabina de ducha: estabilidad, profundidad (para baar a los nios, puede lavar algo en general), el esmalte no absorbe la pintura (teir el cabello, lavar lo que arroja), a diferencia del acrlico, es conveniente lavarlo (el ancho 100 cm lo permite). Colgaron una barra de esquina y una cortina incolora densa (para no tocar el cuerpo) transparente (agrega volumen visual al bao). Muy satisfecho.