

Multiherramienta Dremel 4000-2/35

buen modelo Cuando estaba eligiendo un taladro, le muchas reseas contradictorias sobre la Dremel. Pero la mquina se necesitaba con urgencia para el trabajo, as que cerrando los ojos fui y la compr. En general, las impresiones son positivas, se ha vuelto mucho ms fcil y eficiente trabajar (redecoracin de discos de automviles).

modelo habitual La herramienta fue elegida por desesperanza La nica alternativa a Makita 906 pero no hay eje flexible, topes, velocidad ms pequea y no ajustable, pero ms potencia y un eje de mayor dimetro que no resonar. Aunque ahora elegira un Makita.

Modelo normal Al principio le llev el 300 a mi amigo (ahora es el 3000). Quera un paquete ms potente y rico "listo para usar". . : las instrucciones indican que las escobillas se sustituyen desde el exterior, sin desmontar el cuerpo. como instrumentos profesionales. Al haberlo comprado, encontr que por alguna razn las tapas de las escobillas no estaban desenroscadas, pero bueno, habiendo comenzado a trabajar, me sorprendi encontrar que a los pocos segundos de encenderlo, la velocidad baja y comienza a FLOTAR MUY FUERTEMENTE. no particularmente regulado por el regulador y hasta los 175 vatios deseados lejos, con una carga pequea, generalmente se detuvo. Es decir, funcion mucho peor que el 300 de 90 vatios. Despus de varios. Lo desarm durante meses, todo est bien por dentro, solo las cubiertas de los cepillos son algo extraas: no se tuercen en absoluto, por el contrario, para quitarlas, debes dividir el estuche por la mitad. El trabajo no ha mejorado. ..En el tercer desmontaje, encontr la razn: estas mismas tapas no presionaban los parches de latn de las escobillas contra los portaescobillas, entonces las escobillas hacan contacto con ellos como deban, es decir, muy mal e intermitentemente.

mal modelo Lament la compra

mal modelo sera mejor llevarse tres piezas de coches chinos por el dinero gastado, siempre nuevos y no es una pena. Pens que estaba comprando una empresa, pero result ser una decepcin. pero como clase, la mquina es adecuada para el hogar.

modelo habitual

modelo excelente Algo insustituible para trabajos de precisin. Azulejos, vidrio, lminas de metal, esmerilado, pulido: el dispositivo es multifuncional. No se necesita a menudo, pero cuando es til, es muy til. Siempre lo llevo conmigo, me ayud muchas veces. No tiene sentido tomar configuraciones ms pobres, ya que 4/65 tiene un eje flexible y el mnimo requerido. No es rentable tomarlos por separado. Busque diferentes boquillas en las tiendas dentales: los precios lo sorprendern gratamente.

Se nota la diferencia de potencia. No hay juego en los rodamientos, el eje tampoco golpea. En

ralent, zumb durante 15 minutos a 15 000 rpm, el eje estaba un poco caliente. A 25000 unos 6 min, el mismo resultado. Despues de trabajar con el intestino durante 20-25 minutos, a unas 12000-13000 rpm, se calent un poco ms, pero no dira que fue crtico. Y se calent todo el cuerpo del motor. Tal vez tuve suerte con el montaje. En general, estoy satisfecho.

mal modeloNo es posible un trabajo preciso. Un muy buen producto, pero debido a la pinza puse DOS, porque es imposible trabajar con precisin. Sugiero 1. Crear pinzas de dos caras en lugar de una cara. De modo que una pinza sujete la herramienta en dos lugares a la vez. , a saber, en la parte media y en la parte trasera de la herramienta. El eje debe estar definido por dos puntos, no solo por uno.2. hacer un cartucho que se puede enroscar en el eje y que proporcionar una alta precisin con diferentes dimetros de brocas y otras herramientas

modelo habitualEn realidad, estas vibraciones son peores que una mosca en el ungento para m. Una prdida de dinero muy vergonzosa. Muchos anuncios pero calidad decepcionante. Incluso dorm mal por esto A dnde ir? Qu pasa si esto es solo una instancia de esto?

un buen modelo No us alternativas, no s con qu comparar. Tal vez todava me sirva de algo en alguna parte. Sin embargo, creo que tendr una herramienta para un trabajo nico, cortar el perno, cortar la horquilla, etc. Podra haber vivido sin l. As que piensa 10 veces que tal vez no sea necesario. Luego piensa 10 veces ms. Aunque los creativos directos sin duda lo necesitan.

gran modeloCompr este dispositivo para reemplazar el anterior.Le muchas crticas negativas en Internet.S, se calienta bien en la zona del collarn. Pero tengo un eje flexible atornillado, as que solo enciendo la dremel en el cuerpo. no me molesta Trabajo con l durante 1-3 horas casi sin paradas, todo est bien. No se notaron sacudidas a bajas velocidades. El centro del eje de rotacin prcticamente no se desplaza, lo que agrada. Al principio era ruidoso, pero luego me acostumbr. Las boquillas adicionales son costosas y muchas vienen en un juego de 2- 3 piezas, aunque se necesitan por 1 vez. Probablemente sea algn tipo de estrategia de marketing. Te aconsejo que visites una tienda dental. Quedar impresionado por la eleccin de los archivos adjuntos. Las fresas de diamante cuestan entre 20 y 30 rublos. La calidad es buena, ya sabes. Sobre el precio. Tom 5190r en Voronezh. Vale la pena tu dinero. Compar otras empresas que pude encontrar en Voronezh, me gust ms esta! Not que muchos se quejan del precio. este es el profe aparato diseado para el trabajo profesional. Si lo necesitas solo para hogares. necesidades, como afilar cuchillos, taladrar agujeros, etc., compre una dremel 3000, no notar la diferencia, pero ahorrar dinero. En este punto, estoy completamente satisfecho con el dispositivo.

modelo pobre Compr un conjunto promedio de 65 artculos, hace poco ms de un ao. Despues de que expir la garanta, literalmente una semana despues, comenz a vibrar fuertemente a altas (ms de 10 mil) revoluciones, se calienta y apesta a quemado. Al principio pens que el rodamiento haba fallado. Como haba pasado la garanta gratuita, lo llev a una reparacin paga para el diagnstico, todava no quera perder 6 mil pagados por el dispositivo "milagroso". Una autopsia mostr que el ancla se quem. Precio de reparacin, 5000: reemplazo de la armadura por una nueva, rebobinado 2000, pero sin garantas, porque equilibrar el ancla despues de rebobinar durante 36 mil revoluciones es un gran problema. Aclarar que segu la herramienta, la limpi, sopl regularmente despues del trabajo y nunca

se sobrecalent. En general, es tan divertido, tom Proxon y no estoy preocupado, la calidad es excelente y el precio es adecuado.

modelo habitualEstoy muy decepcionado con este Dream. Al elegir, vi muchas criticas negativas en otros sitios, pero por alguna razn esto no me detuvo. Result ser realmente otra tontera de un fabricante supuestamente eminente. Fue ensamblado en Mxico y no en Europa (quiza hubiera sido mejor que lo coleccionaran en China, ya se haban metido las manos en estas artesanias :))
Comprado por 5500 rublos, aunque me parece que es real el precio no es ms de 2500 rublos, e incluso considerando los mritos anteriores de este fabricante, he estado usando una mquina china sin nombre por 1500 rublos durante ms de un ao, por lo que no not mucha diferencia, bueno, tal vez zumba un poco ms fuerte, pero nada se calienta. Dremel se calienta incluso en reposo, despues de 3-4 minutos, el eje en el rea donde se unen las pinzas se calienta como una plancha! Tal vez un mal rodamiento o las escobillas estn torcidas o la armadura es generalmente defectuosa. Esto sugiere que no hay control de calidad en la salida del producto terminado. Al comprar en una tienda no se notaba la calefaccin, ya que la encendan, miraban que funcionaba y la apagaban.El cable no es de goma, sino de PVC basto, su rigidez y torpeza molesta mucho. velocidades, funciona de alguna manera inestable, se sienten micro vibraciones, aparentemente este no es su elemento. Y lo tom precisamente por la presencia de bajas revoluciones!El arranque suave es algo imperceptible en absoluto (parece que no existe), ya que al arrancar a altas revoluciones, la mquina tira. La estabilizacin de las revoluciones, por cierto, tampoco es muy notable. La comparo con mi china de 135W, as que prcticamente no siento la diferencia, aunque la Dremel pesa ms, parece que la empresa Dremel tiene ms autopromocin que negocio. Aunque antes, dicen, tenan muy buenos autos. Ya escrib sobre boquillas y conclu por m mismo que pueden ser un poco mejores que los chinos, pero no tiene sentido pagar de ms por ellos docenas de veces. De todo lo que ha sido dicho, saquen sus propias conclusiones! Aunque tal vez acabo de recibir una instancia as ...?
Buena suerte!

Modelo normalLos taladros para azulejos no perforan mosaicos de vidrio.

Buen modeloConsulta el precio de cada articulo cuando busques un producto en tiendas ms baratas! El kit en s puede costar menos, pero los accesorios son mucho ms caros. Realmente, sobornara algunas boquillas ms a la vez, por ejemplo: 3.2 mm), SpeedClic: disco de corte de diamante. (SC545),SpeedClic: disco de corte para madera. (SC544),SpeedClic: discos de corte para plsticos (SC476) tenan muy buenas mquinas. Ya escrib sobre las boquillas y llegu a la conclusin de que pueden ser un poco mejores que las chinas, pero no tiene sentido pagar de ms por ellas docenas de veces. De todo lo dicho, dibuja la tuya. conclusiones! Aunque tal vez acabo de recibir una instancia as ...? Buena suerte!