

Calentador de agua Atlantic Steatite Cube Slim S3C

modelo terrible El examen de la apariencia revel una serie de las siguientes deficiencias: 1) la espuma (el llamado aislamiento) sobresala de debajo de las costuras de conexin en todo el cuerpo 2) el panel de control se basa en la palabra de honor, como result ms tarde, en un tornillo autorroscante , el segundo tornillo autorroscante estaba en la caja, lo descubrimos por accidente, y cuando intentamos atornillarlo en su lugar, fallamos, simplemente no se cae en su lugar, es decir ambos orificios no coinciden a la vez 3) los soportes de montaje en la pared trasera estn atornillados torcidos y en diferentes niveles, por examen externo llegamos a la conclusin de que no parece posible arreglar esto 4) la ausencia de un enchufe con un RCD, aunque esto puede ser una caracterstica de la configuracin, pero ... Un dispositivo que vale 15,000 rublos, incluso una configuracin simple, en mi opinin, no merece atencin. Esta actitud del fabricante hacia la apariencia, no inspira ninguna confianza en su relleno. Por cierto, la asamblea segn la descripcin es Egipto, lo cual dudo profundamente. Como resultado, rechac la mercanca.

La caldera en s es bastante buena, pero no hay termmetro, lo que not despus de la compra Necesitbamos un pequeo calentador de agua en el laboratorio qumico. El jefe asign dinero decente para este negocio, por lo que eligi modelos de ms o menos alta calidad. Era importante que el agua caliente estuviera disponible a ms tardar media hora despus de encenderla.

La caldera es buena, pero el volumen es pequeo y el precio es un poco alto En verano, cuando los servicios pblicos cierran el suministro centralizado de agua caliente, la caldera se convierte en algo ms que conveniente, pero en electrodomsticos muy necesarios. Pero no todas las manos alcanzaron para comprarlo e instalarlo. Trabajo en forma rotativa durante tres semanas y luego, un da, Al regresar de un viaje de negocios, encontr este calentador de agua en el bao. Mi mujer se cans de "cortarme" y ella misma compr e instal (o sea, llam instaladores) este modelo de 50 litros. Debo decir de inmediato que esto no es exactamente lo que elegira, pero despus de tres semanas de uso no puedo dejar de notar que la caldera es sensible, se pueden marcar entre 70 y 80 litros y 40 grados. sin darse cuenta de malium prot_k y dems, tal vez lo empaquetaron as.

un buen modelo cuando se instala en calefaccin fuerte, sale agua casi hirviendo del grifo, es posible escaldar elemental. Suena cuando se calienta el agua. Probablemente, el matraz esteatorio resuena, de lo contrario, no hay problemas, podemos recomendarlo para su compra. Por cierto, se hizo en Egipto.

Queremos abastecer a nuestras hijas, pero ahora no hay entrega en Ucrania, estamos esperando

Pequeo volumen. 50 litros no es suficiente. 80 - justo, pero no hay ninguno. El aislamiento trmico es normal, el cuerpo no se calienta. Haba un ligero olor a metal caliente al principio.

La habitual caldera barata, produccin ucraniana. Todo bastante bien hecho. 2 aos funciono sin

problemas. pa pa pa. Todo bastante bien hecho. 2 aos funciono sin problemas. pa pa pa. Todo bastante bien hecho. 2 aos funciono sin problemas. pa pa pa.