

# Vivienda Gamemax H602-B

Mi veredicto es de 3 puntos sobre 10 El caso no está mal, pero hay un par de matices y contraindicaciones<sup>1</sup>. Si su tarjeta de video ocupa 3 ranuras o la placa base está diseñada de tal manera que no puede colocar la tarjeta de video en la primera ranura, entonces la tarjeta de video no podrá funcionar de manera estable bajo cargas, ya que no podrá funcionar completamente. genial debido a la falta de entrada de aire al instalar 6 ventiladores, desafortunadamente la situación no cambia drásticamente, el tamaño afecta y el diseño, por lo que si está leyendo esta reseña, no puedo recomendar este caso para comprar

excelente modelo En general, un estuche elegante, pensado hasta el más mínimo detalle, todo es conveniente, todo está a la mano