

# Placa Elegant IH 611 TA BK

Excelente modelo. He estado usando durante aproximadamente un año. Todo es correcto. Si, cuando se calienta a 1-2 de potencia, se enciende y se apaga para no sobrecalentarse. Sin embargo, esto es bastante correcto y aceptable, no molesto. Hay una conexión a 220 y 380 V para elegir. Necesitaba 380, y ahora no todos lo tienen. Totalmente satisfecho con el producto.

Modelo con defectos graves Utilizo la placa de cocina Elegant IH - 611 TA (BK). Comprado en el sitio web a continuación y , , .com/. Entonces, después de 3 semanas, su sensor comenzó a fallar, más precisamente, en los tres botones de la izquierda (temporizador, calefacción y el botón del quemador más a la izquierda), en los botones restantes y el control deslizante funciona bien. Para una visita y diagnóstico en el hogar, pidieron 400 UAH. Lo tomé para diagnóstico, el vendedor no reconoció el problema. Con una conversación en tonos elevados, logré un reemplazo por otro. Pero ella también tenía problemas. Esta vez, la placa emite constantemente un desagradable chirrido de transformador de baja frecuencia. Estoy cansado de pelear con el vendedor y no quiero llevarlos constantemente al diagnóstico, por lo que les entregué una cantidad considerable en un taxi. También descubrí que la fecha de producción de esta placa es 2017, el vendedor, por supuesto, guardó silencio al respecto. Venden activos ilíquidos que han estado en almacenes durante 4 años. Esta es una técnica de segmento barato con la calidad y el servicio adecuados, no existe.. El panel tiene 9 modos de potencia en modos bajos (esto es de 1 a 6) un modo de operación de pulso pronunciado es muy inconveniente cuando necesita cocinar algo en un "fuego" bajo, pero esto es típico de las placas baratas. Entendí que estaba tomando nombre sin servicio y una garantía especial, pero no pensé que tendría problemas con el electrodoméstico tan rápido. En general, no lo recomiendo.

Utilizo una placa de cocina Elegant IH - 611 TA (BK). Los compré en el sitio también. Entonces, después de 3 semanas, su sensor comenzó a fallar, más precisamente, en los tres botones de la izquierda (temporizador, calefacción y el botón del quemador más a la izquierda), en los botones restantes y el control deslizante funciona bien. Para una visita y diagnóstico en casa, pidieron 400 UAH. Lo tomé para diagnóstico, el vendedor no reconoció el problema. Con una conversación en tonos elevados, logré un reemplazo por otro. Pero ella también tenía problemas. Esta vez, la placa emite constantemente un desagradable chirrido de transformador de baja frecuencia. Estoy cansado de pelear con el vendedor y no quiero llevarlos constantemente al diagnóstico, por lo que les entregué una cantidad considerable en un taxi. También descubrí que la fecha de producción de esta placa es 2017, el vendedor, por supuesto, guardó silencio al respecto. Venden activos ilíquidos que han estado en almacenes durante 4 años. Esta es una técnica de segmento barato con la calidad y el servicio adecuado, no existe El panel tiene 9 modos de potencia en modos bajos (esto es de 1 a 6) un modo de operación de pulso pronunciado, esto es muy inconveniente cuando necesitas cocinar algo a fuego lento, pero esto es típico de las placas baratas. Tomé nombre sin servicio y una garantía especial, pero no pensé que tendría problemas con el dispositivo tan rápido. En general no lo recomiendo.

buen modelo, me gust El panel tiene 9 modos de potencia en modos bajos (esto es de 1 a 6), un modo de operacin de pulso pronunciado es muy inconveniente cuando necesita cocinar algo a "fuego" bajo, pero esto es tpico de cocinas baratas . Lo que es realmente conveniente en esta superficie es el control deslizante de seleccin de potencia, en comparacin con las teclas + y -, como otras superficies baratas. En general no lo recomiendo.

buen modelo, me gust El panel tiene 9 modos de potencia en modos bajos (esto es de 1 a 6), un modo de operacin de pulso pronunciado es muy inconveniente cuando necesita cocinar algo a "fuego" bajo, pero esto es tpico de cocinas baratas . Lo que es realmente conveniente en esta superficie es el control deslizante de seleccin de potencia, en comparacin con las teclas + y -, como otras superficies baratas. En general no lo recomiendo.

buen modelo, me gustEntend que estaba tomando no name sin un servicio y una garanta especial, pero no pens que tendra problemas con el dispositivo tan rpido. En general no lo recomiendo.

buen modelo, me gustEntend que estaba tomando no name sin un servicio y una garanta especial, pero no pens que tendra problemas con el dispositivo tan rpido. En general no lo recomiendo.

buen modelo, me gust