

neumáticos Dunlop SP Sport Maxx GT 315/35 R20 110W Ru

no vale su dinero, al menos perfil estrecho...

modelo terrible Normalmente no escribo reseas sobre neumáticos, pero esto es ALGO... Compré un CLS Coche AMG 55 con esta goma en las ruedas traseras, al menor bache se le tiraba el culo, si se pasa por zonas parcheadas, la parte trasera del coche arrasaba con la carretera... Cambié todo el chasis, pero el problema seguía. Durante el verano me resigné a conducir, pero no podía creer que un Mercedes, e incluso una versión cargada del AMG, pudieran aguantar la carretera de forma tan asquerosa... Llegaron las heladas y me cambié de zapatos, ¡cuál fue mi sorpresa! cuando el coche dejó de dar vueltas y empezó a agarrarse a la carretera como si se hubiera derramado!

Solo tienes que cambiar la junta entre el volante y el asiento con más frecuencia m

modelo terrible Para ser honesto, estaba buscando ahora para comprarlo, encontré reseas... Una rueda delantera de 19,000 a 25,000 cada una!!!

modelo terrible

modelo terrible Al cruzar obstáculos longitudinales en un ángulo pequeño (como rieles de tranva, marcas viales longitudinales), el automóvil entra en permutaciones incontrolables, luego en uno, luego en el otro lado. Parece que no estoy parado sobre ruedas, sino sobre balones de fútbol, que con igual éxito van tanto hacia adelante como en todas las demás direcciones. .

excelente modelo Excelentes llantas para un auto de lujo. ¡Llantas chic, en el camino se destaca como un guante. En comparación con Mishka y Kontik, con una calidad comparable, estaba muy satisfecho con el precio: ahorro en la cara. Dibujo interesante como en la Fórmula 1 antes de los slicks. Los vendedores en Volgogradka no engañaron. Salida de marzo a octubre del año pasado, el desgaste es mínimo, ahora tomé el mismo para mi esposa. No puedo señalar ningún defecto en particular. Ni un clavo, ni una vara para todos.

He estado conduciendo por tercer año, 40.000 km

modelo terrible En los últimos 4 años usé solo Bridgeste, pero este verano no encontré el Puente y puse estos - Fui en el verano, pensé que lo mismo para el chip en BMW con la gestión. Pero me cambié los zapatos por unos de invierno y me di cuenta de que el coche gira normalmente, pero era la goma :)))

Recomiendo no comprar este tipo de neumáticos.