

# Fuente de alimentacin Corsair CMPSU-850AX

modelo terrible Despus de varios meses de funcionamiento normal, acaba de morir. En un momento, la PC no encendi. No haba voltaje en la fuente de alimentacin en absoluto. Pasado bajo garanta.

excelente modelo PD Hoy 12/09/2016 No eliminar la revisin (quizs alguien encuentre un problema similar). Pero el problema no estaba en el BP!! (Cambio la calificacin a 5), pero en la conexin a tierra del bloque de enchufes! Ahora todo est bien

gran modelo Aparentemente hubo un mal contacto en el conector del cable que va a la tarjeta de video R9 280x. La modularidad fracas, porque conexiones adicionales. La tarjeta de video no estaba daada. El relleno del bloque parece estar en buen estado, pero el zcalo y el cable de 8 + 8 pines se han vuelto inutilizables. Todo el sistema consume dentro de los 350 watts a carga mxima. Conclusin: si es posible, conecte tarjetas de video potentes con 2 cables de alimentacin DIFERENTES.

excelente modelo Fenmenos negativos, sobre lo que escriben en algunas otras reseas en mi copia no fue revelado. Todo funciona perfectamente. No hace ruido ni pitido. Haba suficientes cables y su longitud (la carcasa es pesada).

excelente modelo Nunca he conocido una fuente de alimentacin mejor

excelente modelo Durante mucho tiempo eleg una fuente de alimentacin para reemplazar el inwin 500wt cansado y roto. Le mucho y decid que no vale la pena ahorrar en comida. La fuente de alimentacin es ms importante que cualquier parte, porque muchos componentes de la PC pueden sufrir debido a su mal funcionamiento. Lo tom , Estoy satisfecho, casi no me arrepiento. La fuente de alimentacin en s apenas se calienta, ya sea con el ventilador encendido o sin l. El diseo modular hizo posible poner las cosas en orden en la unidad del sistema, todo est agradable y ordenado pero se inclin hacia esta solucin "prehistrica", tk. a bajas potencias es un 0,0001% ms estable que yo, a juzgar por las pruebas, pero no lo voy a forzar. No me arrepiento de la compra, la serie hacha es ideal, lo que no es de extraar por ese dinero. el precio est totalmente justificado.

modelo habitual Es posible que solo haya tenido mala suerte con la serie de esta marca

mal modelo Si no hubo un apagado repentino, el la unidad estara completamente satisfecha. La computadora funciona las 24 horas, puede funcionar durante una semana, puede apagarse cada 2 horas, sin sistematizacin. Cuando se apaga la computadora, se escucha un pequeo chirrido (aunque casi imperceptible), tambin puede ser difcil reactivar la computadora desde el botn de encendido (es necesario desconectar el cable de la fuente de alimentacin, esperar hasta que las luces de la placa base se apaguen). apague, presione el botn de encendido, conecte el cable,

presione el botón de encendido nuevamente) corsair forum, mucha gente tiene ese problema....

modelo habitual

excelente modelo Quería llevar una fuente de alimentación totalmente modular, con alta eficiencia y con un buen margen de potencia. La elección recayó en este porque todo en él correspondía a la partitura del chirrido. No todos chirran, solo un cierto porcentaje, y si se encuentra uno, entonces este es un caso de garantía y te lo cambiarán, así me lo dijo el vendedor y así es, inmediatamente obtuve un chirrido de calidad, no, en absoluto bajo ninguna circunstancia. Por cierto, este es el mismo estuche Corsair actual Platino 860W de temporada y el precio es más bajo, lo tomé por 6780 rublos. Aconsejo si suena cambiarlo y listo

gran modelo

gran modelo Buena fuente de alimentación, obtuve lo que quería, siempre y cuando sea feliz con ella....

excelente modelo Recientemente compré esta fuente de alimentación, la elegí durante mucho tiempo, primero miré a SeaSonic, pero se importan poco a Rusia y es difícil comprarlos. Cuando le pregunté en este foro compré todo el relleno de SeaSonic sin dudarlo (además el corsario es 1000r más barato), y ahora estoy feliz como un elefante. Configuré el ventilador en modo de funcionamiento híbrido, por lo que apenas arranca ahora, disfruto de un silencio total. Además, después de instalar esta unidad, la disipación de calor dentro de la unidad del sistema ha disminuido significativamente (no supera los 37 grados cuando juego juguetes, antes, para mantener esa temperatura, tuve que encender ventiladores adicionales para soplar el caso), esto es lo que yo entiendo por "platino". Algunos aquí escriben sobre el silbido de los estranguladores, es verdad. También me encontré con uno silbante, pero este silbido solo se escucha si acercas la oreja a la fuente de alimentación, así que no me molesta, recomiendo comprarlo.

buen modelo Lo más probable es que vaya a cambiarlo en garantía.

excelente modelo

excelente modelo Elija en las categorías de silencio, estabilidad de voltaje, eficiencia energética (eficiencia), calidad de los componentes. Garantía 7 años.