

# Unidad de disco duro Seagate ST2000NM001A

Tan pronto como lo tome, ejetelo en pruebas de estrs y no elimine datos del disco duro antiguo. Mezcla. Al mismo tiempo, no se detect ni un solo sector roto, segn Vitcoria, todo est bien. Al mismo tiempo, est el mismo, solo en 1 TB y ha estado funcionando de manera estable por segundo ao ya.

modelo terrible funcion durante 6 das, el da 7 aparecieron 320 sectores reubicados SMART, el da 8 dej de ser reconocido. No hay servicio en Rusia. Al comprar, busque la garanta del vendedor.