

# Aire acondicionado Daikin FTXN35K/RXN35K

0 Las casas son fras y hmedas en invierno. Y el aire acondicionado nos ayuda mucho, sobre todo a la hora de baar a un nio. Este invierno, el daikin arranc a -14, lo que me sorprendi mucho, porque. en algn lugar de las reseas le que comienzan en un mximo de -10. En general estoy muy satisfecho, pero en verano hay crujidos de plstico al enfriar, pero son bagatelas.

excelente modeloLleva ms de un ao funcionando sin ninguna queja. Durante este tiempo, sobreviv a la instalacin, resolv la temporada de verano, retir la unidad interior, guard la unidad extrada en la esquina durante las reparaciones, cuando todo se coloc sobre ella, volv a instalar la unidad interior. Todo esto no lo afect en absoluto, no se agriet, no se ensuci (al menos irreparablemente, Naturalmente, tuve que limpiarlo), funciona exactamente igual. De los modos, solo us refrigeracin y calefaccin. No veo el punto en la ventilacin, no haba necesidad de deshumidificacin, por lo que no puedo decir nada sobre ellos, un par de aos de operacin de 5 de esos acondicionadores de aire, cambio la calificacin a 4+. Los crujidos an permanecan, pero de alguna manera son ms fciles de soportar. Por lo dems, no hay quejas. Por cierto, el aire acondicionado que est en el dormitorio es el que ms cruje, infeccin! el resto subjetivamente parece crujir menos.

modelo regular

buen modelo

excelente modeloAdquirido en febrero de 2012. Clase de eficiencia energtica B. Montaje de la fbrica de Gree en China bajo el control y a partir de componentes de la marca Daikin (comprados a un amigo que trabaja en un distribuidor autorizado en Rusia). Eleg entre Panasonic CS-E9MKD/CU-E9MKD, Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA y Daikin FTXN25K/RXN25K. Elija Daikin, funcionamiento ms silencioso, tamaos ms pequeos de ambas unidades. En mi opinin, la ionizacin y el "ojo" no son tan importantes como la confiabilidad y la operacin sin fallas. El montaje es bueno, nada cruje por ninguna parte. El plstico de la unidad interior es de alta calidad, mate, un poco grisceo, no blanco puro, la unidad externa es gris, el control remoto es agradable, muestra todos los modos de funcionamiento, el modo nocturno no est nada claro si funciona o no, usted entiende que se enciende solo por el frescor de la habitacin y la luz verde brillante en el panel frontal de la unidad interior)), la unidad externa tambin est en silencio, cuando el modo Potente est encendido, a la mxima potencia y velocidad con la ventana abierta, es casi silencioso, se escucha el aire que sale del ventilador externo (colgando debajo de la ventana, las ventanas dan al parque, un patio tranquilo), no tengo ninguna vibracin de la unidad externa debajo cualquier modo de funcionamiento. Las persianas verticales derecha-izquierda son convenientemente ajustables manualmente, fijadas con un clic claro, el aire se dirige en la direccin correcta. Todos los ajustes (temperatura, velocidad del ventilador, posicin horizontal de las lamas) se almacenan por separado para cada modo de funcionamiento despues de apagarse. Hay cinco velocidades de ventilador + modo nocturno + modo automtico. Enfra todo el apartamento

(Khrushchev, 2 habitaciones, habitaciones de paso, 31 m<sup>2</sup>). ) en modo automatico - en 35-40 minutos, a una velocidad de 4,5 - en 20-25 minutos, hay suficiente reserva de marcha. Funciona muy bien, como nuevo! Sin ruido, sin vibraciones, enfra bien. Tampoco hubo problemas en 2013. Bien hecho, Daikin!

excelente modeloLa capacidad de refrigeracin del dispositivo inspira respeto. Una habitacin de 15 m incluso a 2 velocidades enfra de 28 a 23 en 10 minutos (naturalmente con las ventanas cerradas y con cortinas). Es completamente silencioso, a veces puede determinar el hecho de trabajar solo por la luz. No hay olores. El dispositivo se usa como un condominio nocturno (durante el da, funciona una ventana china que hace ruido como una bolera). Los vecinos no se quejan del ruido de la unidad exterior, aunque duermen con las ventanas abiertas. Ahora, aunque slo sea el precio... (cmo comprar cinco centavos por un centavo).

excelente modeloHe estado buscando un buen aire acondicionado durante mucho tiempo y a un precio asequible, y ahora lo encontr!Excelente aislamiento acstico, fcil de configurar, fcil de instalar, y lo ms importante, puedo sobrevivir este verano tan caluroso con comodidad! Gracias por este aire acondicionado!

excelente modelo

buen modeloEleg entre Panasonic por 25500 y Daikin por 27500, como resultado soborn el nombre que es Mercedes en el mundo de los aires acondicionados, instalado, todo est bien, enfra, pero ... esto no es del todo un daikin ... es decir. este es un daikin como un intento de jugar en un segmento accesible, parece ser silencioso, pero hay algunos ruidos, parece que el plastico es normal, pero hay una sensacin de que podria ser mejor, no hay control remoto luz de fondo, al final da la sensacin de que el Mercedes que compraste es un poco ms caro, un buen Toyota result ser mejor que un Toyota, pero tampoco un Mercedes: (sin embargo, todo esto son quisquillosos subjetivos, los parlantes chirran en los que interfiere la unidad interior

excelente modeloExcelente condominio. Nada suena, la unidad externa tambin es muy silenciosa.

excelente modeloEstoy muy satisfecho con la compra. La eleccin del aire acondicionado se acerc durante mucho tiempo y a fondo. No se le escucha en absoluto. A mi me funciona en modo confort, enfra la habitacin en 20 minutos, y es muy cmodo que mis pies no estn fros y mi cuerpo est agradable. Encaja perfectamente en el interior. Prctico control remoto. Con un clic, la mquina y disfrutar de la frescura. Estoy muy satisfecho con la compra.

excelente modeloMe gust mucho este modelo de aire acondicionado.Lo compr en verano y debo decir que no me arrepiento!Muy fcil de usar, relativamente econmico Aunque esta es mi primera experiencia en aires acondicionados, me gust mucho.

mal modelo

excelente modeloMe tom mucho tiempo elegir un aire acondicionado . Lo nico que entend de

inmediato: sin un inversor no es una opción (no quiero crear fluctuaciones constantes de temperatura por mi dinero y, como resultado, resfriarme). En general, Daikin se considera el estándar en el mundo de los acondicionadores de aire, pero cuestan 2 veces más que otros. Aquí, debido a la producción china, el precio se acerca a otros fabricantes. Y aunque era posible comprar casi lo mismo, pero más barato, decidí no ahorrar y probar Daikin. Estudié la descripción de antemano, el control remoto: todo está bastante pensado y es conveniente. Me gusta por la experiencia de usarlo. Aunque quizás en aires acondicionados más baratos será más o menos lo mismo. La vida mostrará cuánto tiempo vivirá este producto chino, hecho bajo supervisión japonesa.

mal modelo Ahora en detalle cómo fue, tal vez alguien se beneficie de la información. Lo compré en marzo de este año, no hace calor afuera pero es lo suficientemente cálido, digamos 28-30 bajo el sol, en la habitación (y lo tengo 16kv más el vivero vecino en 8kv, un total de 24 cuadrados) en el lado soleado por la noche después del trabajo, es estándar 26-27 con un balcón abierto, vine, configuré el modo económico 24 (bueno, por diversión), el modo está todo en automático, después de diez minutos son exactamente 24 grados en el mismo termómetro, me alegro, intenté configurar 23,22, 21, todo es preciso durante 5-10 minutos, no lo configuré más bajo, hace mucho frío. Bueno, pensé cómo la gente escribe sus 25 cuadrados, incluso se las arreglan con el modo económico, además, encendí el televisor y tengo uno grande de 47 pulgadas (el calor es del corazón, la computadora funciona, dos adultos + un niño, un lado soleado, todo está sin problemas SIN EMBARGO, pasa un par de semanas (exactamente el lunes hizo más calor), se calienta 5 grados afuera, es decir, afuera de la ventana al sol en la tarde 35-37, en la habitación es estable 28-29, como siempre llego a casa del trabajo, Puse económico y 24, tardó como 10 minutos, vuelvo de la cocina a comer frente a la pantalla, se enfrió un grado y medio, raro, le puse escarcha 23, luego 22.21, como resultado, con dificultad, la temperatura bajó a 25, cerré la puerta de la guardera, es decir, ahora no son 24, sino 16 kv, apagó la economía, no cambié, se volvió loco, establecí al menos 18 grados, agregué potencia total, arrojé medio grado en la habitación, como resultado, 24.5 grados permanecieron y nada más bajo, solo después de las 10-11 pm cuando hacía más frío afuera, la temperatura comenzó a bajar, lentamente, muy lentamente, a la 1 am llegué a 22, se volvió fresco. Desde entonces, da tras da, lo mismo, lo cogí bruscamente y dejó de funcionar con normalidad. En resumen, 24,5 es lo más frío que se puede hacer en una habitación (16 kv) por la noche, e incluso en media hora, es decir realmente bajamos 5-6 grados después de un máximo de dos semanas de uso con un calentamiento exterior de 5 grados. Llamé y llamé a los maestros, por fuera todo sopla bien, hace frío (unos 10 grados a la salida, como debe ser), pero la habitación no se enfría.

excelente modelo Recomendando!