

SSD Patriot Memory P210S1TB25

adems de acortar la hora de un anlisis antivirus completo de 45 a 10 minutos (lo que contribuy positivamente a la economa de la computadora porttil) durante la operacin de la computadora porttil con la nueva capacidad de almacenamiento, hubo algunas deficiencias en la aparente inconsistencia de la velocidad real de lectura (440 MB / 2 segundos se considera pequea) recurso TBW con un lmite de 120 TB (cuando se usa una PC o computadora porttil en el modo de navegacin web gratuita y actualizaciones peridicas de todo el sistema complementos, este recurso se agota en 20 aos y 9 meses, y con la reinstalacin parcial de complementos para robots, la vida til se acortar roktiv). Como archivo seguro para Patriot P210, tomamos buenas decisiones, pero la instalacin en un nuevo sistema operativo y complementos favoritos no es ms razonable.

modelo con fallas graves No aconsejo tomar mejor pagar extra por un SSD ms confiable. El precio es realmente bajo, pero existe una alta probabilidad de malgastar el dinero.

Si el presupuesto es ajustado, entonces puede tomarlo. La velocidad de lectura y escritura funciona bien, result ser superior a la lectura declarada de 550 mb / s, escribiendo 520 mb / s.

no tome alrededor de un ao de usar la unidad ssd y Victoria dice que la velocidad de lectura promedio es de 90-100 mbs. estao. mi antiguo disco duro tiene aproximadamente los mismos parmetros

modelo habitual, nada especial Lo tom para una computadora porttil, bajo Windows, para reemplazar un disco duro cansado, despus de llenar Windows con espacio en disco, de hecho, muestra 238 GB, por supuesto, comenc a buscar en Google, por qu? result que el resto es una reserva, y esta es la norma para todos los SSD. Descargu e instal DiskMark, y es extrao aqu! Muestra lectura 470 y escritura 420, es decir, lectura por debajo de los 500 declarados, pero escritura por encima. Tambin quera ver la temperatura, pero result que no tena sensor de temperatura, lo ms probable es que lo cortaran para hacerlo ms barato. sigue siendo un problema para muchos SSD, y este no es una excepcin: despus de que el disco estaba lleno en un 70 %, la velocidad de lectura y escritura se redujo a 200 en promedio