

Lavadora Atlant CMA 50Y108

Hubo un primer lavado sin cargar. Apareci agua en la parte inferior entre la escotilla (puerta) y el sello. Al abrir la puerta despues de finalizar el programa, se derram agua en el suelo. Un poco, pero an... Al final del lavado, la bandeja para equipos especiales est llena de agua. Tal vez est bien? Explique, por favor, quin puede. Gracias.

Psimo modeloAntes de eso, LG haba servido fielmente durante 13 aos sin una sola avera, pero tarde o temprano todo llega a su fin. Tuve que comprar uno nuevo, la eleccin recay en Atlant (sobornaron el precio y 3 aos de garanta).2 semanas despues de la compra, la mquina se levant y el programa sali volando. Trajeron uno nuevo, todo estuvo bien durante un mes, despues fue y fue con lo que sufro hasta el da de hoy.Si decide comprar este dispositivo. compre una tabla de lavar mejor, barata, alegre y sin problemas.

gran modeloLa tom para una residencia de verano, una gran opcin!!! Se lava perfectamente como se indica!

buen modeloCompramos una mquina para mam con una cubierta removible para poner debajo de la encimera, pero esta mquina tiene un contrapeso en el tambor ubicado directamente debajo de la cubierta, por lo que si hay es un espacio pequeno: golpea la encimera muy fuerte durante el ciclo de centrifugado. Tuve que darle a mi madre su viejo Zanussi, tiene un diseo completamente diferente, y tomar Atlant para ella con la tapa puesta. Como resultado, todo el mundo est contento.

buen modeloSe borra bien, pero hace ruido. Definitivamente no es una opcin para un lavado de noche. Bueno, si hay nios pequenos en casa, entonces no se dormirn con este silbato.

buen modeloSeores, fabricantes! Haga un juego completo en "U" con mangas extendidas y un cable (2m).Que sea ms caro por la cantidad: manguera de drenaje 60r + manguera de entrada 100r + cable 150r + costos de mano de obra y la gente lo llevar. no todos tienen comunicaciones a menos de 1 metro de la mquina de escribir.