

# Sistema de audio para automvil Morel Tempo Coax 6x9

buen modelo Tal vez un defecto de fabrica, pero todo parecia funcionar de inmediato y no los solt. Ahora estoy buscando donde comprar usados. Me gust el sonido.

Psimo modelo En septiembre de este ao compr a travs de la tienda online Morel Tempo Coax 6x9. Despues de conectarlos, encend la msica, pero solo se reproducian los tweeters, y en ambos altavoces, trat de conectarme directamente sin cruces nativos (parlantes de rango medio, bajos suenan), as que el problema est en los cruces! Encontr al menos un par de personas ms en Internet que se dieron de baja por el mismo problema, pero no encontr una solucin por parte de ellos ... Les pas este problema. soporte de morel.ru, que cortamente me envi al servicio. Despues de escalar un montn de sitios, reseas y foros, encontr un diagrama de circuito de cruce para Morel Tempo Coax 6x9 y una foto de un cruce desmontado y descubr que la placa no tiene un jumper soldado de + la seal de entrada a la salida + yendo a la gama media, woofer, el matrimonio es claramente industrial, segn tengo entendido, haba todo un lote de Tempo Coax 6x9 defectuoso, as que decid para darse de baja aqu - tal vez mi reseaa ayude a alguien con el mismo problema!

excelente modelo Se reproducen desde un cabezal Pioneer 7650sd sin amplificador. Los agudos y especialmente los graves son elegantes, aunque despues de la instalacin en un estante de 24 mm.

un excelente modelo Por supuesto, necesitan amplificador, pero con una buena cabeza tocan bien

excelente modelo Lo tom en una modificacin con externo cruces En Nissan Qashqai instalado en un estante de madera contrachapada 24. Juegan normalmente. suficiente para el saln. An as, el Amplificador sera ms potente, de lo contrario kicx ar 4.90 no les da toda su belleza. Aqu kap 49 creo que habra fuego en general :-). Por cierto, quien escribe que conect de cabeza y juega mal... Bueno, no para la cabeza, nunca. Cabeza 4x50 max suele ir. Y son 140 denominaciones. Y de ah los problemas, luego resoll, luego algo ms ... En general, lo aconsejo. No soy un amante de la msica y no soy un conocedor del sonido particularmente claro, pero como amante de la msica normal en el saln, me arreglaron para todo 100.

modelo habitual Por el momento se lo quit, tratar de resolverlo yo mismo. en esta configuracin, en mi opinin, dan pocos graves, un medio inexpresivo, muy seco y plano, y una buena tapa. para el subsonido ir la revisin cambi el 31/01/10 hace una semana, lo entregu a la tienda y lo enviaron al servicio para que lo examinaran. gimmi Dean. tanto por MAREL... = (solo queda un nombre de una empresa de renombre en el sector publico falta para agregar 15,04,10 poner el amplificador CRUNCH en enero, comenzo a pedo el segundo estruendo.. o la fiesta es asi o no s, Me decepcion mucho la empresa

excelente modelo Los modelos se dividen en dos categoras 2 pines (con cruce interno) y 4 pines (con cruce externo) Us 2 pines para 6 -7 aos, lo balance al mximo. Todo funcion bien, pero an as no

podieron soportarlo, buscando un reemplazo, llegu a la conclusin de que no haba una alternativa ms nueva. Tom los mismos. ya de 4 pines. Mientras estaba en la carrera.